

 Sector SPAU	RAPORT DE NECESITATE	Nr. înreg. 43985
		Data: 09.10.2019

fora Dumitru
2019

Aprobat:
Director General
ing.Ovidiu GAVRA



Către,
Compartiment Achiziții Publice

Avand in vedere ca electropompa FLYGT nr.3 de la SP BRATIANU este defecta, reparatia ei nu se mai justifica datorita costurilor foarte mari (este in exploatare din anul 1999), se necesita inlocuirea ei cu o electropompa similara cu celelalte doua care echipeaza Statia de pompare.

Mentionam ca debitele acestei statii sau marit datorita finalizarii lucrarilor din zona Potgoriei.

Avand in vedere cele mentionate mai sus va rugam sa aprobati achizitionarea :

Electropompa sumersibila FLYGT tip NP 3153.181.MT.431 -1buc

Caracteristicile electropompei care se va achizitiona sunt :

Q=188.2mc/h ; H=16,4mCA ; P=13,5Kw ; IP68 ; n=1455 rot/min; senzor FLS (senzor pt. prezenta apei in camera statorica) sa fie inclus ; cu 20m cablu de alimentare pt. pornire stea triunghi sa fie inclus ; refularea pompei sa fie pe DN 150mm.

Valoarea estimata pentru achizitionarea unei electropompe noi este de aproximativ :21.000 lei fara TVA dupa prospectarea pietei.

Achizitia se va face conform planului de dotari pozitia 19 sector SPAU pe 2019

Sef Sector SPAU :
ing.Dumitru BONTA

