



S.C. COMPANIA DE APĂ ORADEA S.A.

Tel centrala: 004 0259 436 909

Tel secretariat: 004 0259 435 051

Fax : 004 0259 432 576

CUI: RO 54760

J 05 / 14 / 28. 05. 1991



Cont : RO41BRDE050SV03433450500

Capital social : 12.000.800 RON

E-mail: apacanal@apaoradea.ro

Website: <http://www.apaoradea.ro>

ROMÂNIA, BIHOR, ORADEA 410202, STR. DUILIU ZAMFIRESCU NR. 3

Compartiment Achiziții Publice

Nr. 13849 din 18.04.2016

Clarificări 3

Referitor la achiziția privind lucrarea de execuție: „ **Reabilitare rețea de apă și bransamente existente pe str. Sebeșului** ”, vă transmitem următorul răspuns la clarificări, dat de proiectantul lucrării:

1.Întrebare:

- Lista cu cantități de lucrări "Rețea apă"

Art.nr.20-ACB10C1 –"Flansa din otel rotunda montata prin sudura electr.avand DN=100", va rugam sa specificati daca la acest articol se aplica spor de -100% la material, ca si in cazul articolului nr.17-ACB10B1 .

Art.nr.47-DZ01C1- "Prep in statii fixe a amestec ptr str stabilizate exec din balast stabilizat cu 6% ciment" va rugam sa specificati daca acest articol se poate inlocui cu procurare balast stabilizat cu ciment 6% - 3,871 mc.

Art.nr.48-TRA06A15- "Transportul rutier al betonului- mortarului cu autobetoniera de 5.5mc dist=15km", va rugam sa specificati daca articolul se poate inlocui cu TRA01A15.

Art.nr.50-DZ15A1- "Prep mortarului asfaltic executat la cald cu bitum instalatii tip ang"si ar.nr.50 – DZ10A1-"Prep binderului de margaritar si pietris executat la cald cu bitum in instalatii tip ang", va rugam sa specificati daca se pot inlocui articolele de mai sus cu procurare beton asfaltic BA8 -4,813 to, respectiv procurare beton asfaltic BAD25-7,373 to.

Art.nr.59-ACE17A1- "Placa indicatoare montata la camine rezerv sau alte constructii pt alimentari cu apa si canaliz", va rugam sa specificati daca numarul placutelor oferitate va fi 13buc, avand in vedere ca garnituri de manevra cu tija 20 mm pentru vane montate in pamant sunt 13 buc.

1.Răspuns:

Art. nr. 20 – ACB10C1.

Da, se aplica spor de –100% la material deoarece nu este nevoie de carbit, oxigen si electrozi.

Art. nr. 47 – DZ01C1.

Da, se poate inlocui cu procurare balast stabilizat cu ciment 6% - 3,871 mc.

Art. nr. 48 – TRA06A15.

Nu se poate inlocui cu TRA01A15. Transportul se face cu autobetoniera.

Art. nr. 50 – DZ15A1.

Da, se pot inlocui atat la binder cat si la asfalt.

Art. nr. 59 – ACE17A1.

Se vor oferta 13 bucati placute indicatoare.

2.Întrebare:

- Lista cu cantitati de lucrari "Bransamente"

Art.nr.7-9111448 –"Robinet pentru contor, maner blocabil cu yala D=3/4 – 24buc" va rugam sa specificati daca se vor oferta 24 buc sau 12 buc avand in vedere ca in memoriul tehnic se specifica "**Robinetul din amonte de contor va fi de tipul Robinet pentru contor cu mâner blocabil cu yală.**"

Art.nr.15-ACD01J1- "Capac si rama stas 2308-81 pentru camine cu piesa suport carosabil tip III A." are aplicat un spor de -100% la material. Va rugam sa specificati daca pretul pentru placa suport, pct.10 din plansa AC05, se va cumula cu pretul capacului de compozit sau se va crea un material separat.

Art.nr.1-ACA11A1- "Montare teava PE100 pentru apa Dn=25 mm SDR17",este un articol de montare teava PVC,prin urmare va rugam sa specificati cantitatea cu pierderi pentru teava de polietilena Dn 25 care trebuie ofertata.

2.Răspuns:

Art. nr. 7 – 9111448.

Se vor oferta robinet pentru contor, maner blocabil cu yala D=3/4" = 12 bucati inainte de contor si robinet de trecere cu bila D=3/4" 12 bucati dupa contor. Total = 24 bucati.

Art. nr. 15 – ACD01J1.

Pretul pentru placa suport, pct. 10 din plansa AC05 se va cumula cu pretul capacului de compozit.

Art. nr. 1 – ACA11A1.

Se va oferta teava PE 100, Dn 25 mm SDR 17

1.02 x 98,00 m = 99,96 m rotund 100,00 m.

Am lucrat cu 2% pierderi la fel ca si la devizul „Retea apa”.