

Interventii Retea Apa - 20.01.2020

Adresa

ALBINELOR
BANATULUI SLATINEI
BUMBACULUI BL. X2 , X46, PB 47
CONSTANTIN BRANCOVEANU 19
CONSTANTIN NOTTARA BL. C2
ECATERINA TEODOROIU 12
FELEACULUI 64
GHEORGHE COSTA-FORU 39
GREIERULUI 18
GREIERULUI /PIATA DEVEI
GRIGORE MOISIL LICEUL BETEL
HOREA /SLATINEI
LOUIS PASTEUR 23
NICOLAUS OLAHUS /CONSTANTIN TANASE
PRIMAVERII
RASPANTIILOR
REMASTERII
SANTULUI FN
SATELITULUI 2

Detalii

REVIZIE HIDRANTI DE INCENDIU
VERIFICAT VANE SI HIDRANTI
SPALAT RETEA ÎN VEDEREA ASIGURARII PARAMETRILOR DE CALITATE A APEI
REPARAT CONDUCTA DE DISTRIBUTIE APA
SPALAT RETEA ÎN VEDEREA ASIGURARII PARAMETRILOR DE CALITATE A APEI
REFACEREA ZONEI AFECTATE ÎN URMA INTERVENTIILOR LA RETELE DE APA
REPARAT CONDUCTA DE DISTRIBUTIE APA
REPARAT BRANSAMENT DE APA
REFACEREA ZONEI AFECTATE ÎN URMA INTERVENTIILOR LA RETELE DE APA
SPALAT RETEA ÎN VEDEREA ASIGURARII PARAMETRILOR DE CALITATE A APEI
SPALAT RETEA ÎN VEDEREA ASIGURARII PARAMETRILOR DE CALITATE A APEI
SPALAT RETEA ÎN VEDEREA ASIGURARII PARAMETRILOR DE CALITATE A APEI
REFACEREA ZONEI AFECTATE ÎN URMA INTERVENTIILOR LA RETELE DE APA
SPALAT RETEA ÎN VEDEREA ASIGURARII PARAMETRILOR DE CALITATE A APEI
REVIZIE HIDRANTI DE INCENDIU
REVIZIE HIDRANTI DE INCENDIU
REVIZIE HIDRANTI DE INCENDIU
REFACEREA ZONEI AFECTATE ÎN URMA INTERVENTIILOR LA RETELE DE APA
REFACEREA ZONEI AFECTATE ÎN URMA INTERVENTIILOR LA RETELE DE APA