

Interventii Retea Apa - 06.11.2020

Adresa

APELOR /MATEI CORVIN
AURORA nr. 11
BISTRITEI
BULEVARDUL DACIA - scuar
BUMBACULUI nr. 6
CALEA BORSULUI /PARC INDUSTRIAL
CALIMANESTILOR nr. 18
HENRIK IBSEN NR. 32
LAPUSULUI bl. X85
LAPUSULUI bl. X102
LAPUSULUI bl. Q95
LOUIS PASTEUR
MESTESUGARILOR bl. R119
MESTESUGARILOR bl. P187
OTELARILOR
OVID DENSUSIANU bl. P195
PARCUL TRAIAN
PAUNULUI
PETRU MAIOR /IOAN CORNELI
PIATA 1 DECEMBRIE
PISCULUI
PRIVIGHETORII
SALCAMILOR bl. R149
SELEUSULUI /CAPRIOAREI
THOMAS MANN /ARTURO TOSCANINI
VICTOR PAPILIAN nr. 34

Detalii

SCOS DIN FUNCTIUNE SISTEM IRIGARE SPATII VERZI
REPARAT BRANSAMENT DE APA
REPARAT BRANSAMENT DE APA
SCOS DIN FUNCTIUNE SISTEM IRIGARE SPATII VERZI
REFACEREA ZONEI AFECTATE ÎN URMA INTERVENTIILOR LA RETELE DE APA
SCOS DIN FUNCTIUNE SISTEM IRIGARE SPATII VERZI
REPARAT BRANSAMENT DE APA
REPARAT BRANSAMENT DE APA
SPALAT RETEA ÎN VEDEREA ASIGURARII PARAMETRILOR DE CALITATE A APEI
SPALAT RETEA ÎN VEDEREA ASIGURARII PARAMETRILOR DE CALITATE A APEI
SPALAT RETEA ÎN VEDEREA ASIGURARII PARAMETRILOR DE CALITATE A APEI
REVIZIE HIDRANTI DE INCENDIU
SPALAT RETEA ÎN VEDEREA ASIGURARII PARAMETRILOR DE CALITATE A APEI
SPALAT RETEA ÎN VEDEREA ASIGURARII PARAMETRILOR DE CALITATE A APEI
REVIZIE HIDRANTI DE INCENDIU
SPALAT RETEA ÎN VEDEREA ASIGURARII PARAMETRILOR DE CALITATE A APEI
REVIZIE HIDRANTI DE INCENDIU
REVIZIE HIDRANTI DE INCENDIU
REVIZIE HIDRANTI DE INCENDIU
REPARAT VANA
REVIZIE HIDRANTI DE INCENDIU
REVIZIE HIDRANTI DE INCENDIU
REVIZIE HIDRANTI DE INCENDIU
REVIZIE HIDRANTI DE INCENDIU
SPALAT RETEA ÎN VEDEREA ASIGURARII PARAMETRILOR DE CALITATE A APEI
REFACEREA ZONEI AFECTATE ÎN URMA INTERVENTIILOR LA RETELE DE APA
REFACEREA ZONEI AFECTATE ÎN URMA INTERVENTIILOR LA RETELE DE APA
REPARAT BRANSAMENT DE APA