

Interventii Retea Apa - 10.11.2020

Adresa

ALEXANDRU VLAHUTA /C-TIN TANASE
BARBU STEFANESCU DELAVRANCEA nr. 29
BISTRITEI nr. 74
CALEA BORSULUI - coloana
GHEORGHE DOJA nr. 160
LOUIS PASTEUR nr. 183
MACULUI FN
MACULUI nr. 41
MICHELANGELO BUONAROTI nr. 31
NICOLAUS OLAHUS /C-TIN TANASE
NISTRULUI nr. 27
ONESTILOR nr. 40/A
PETRE ISPIRESCU bl. PB37 - SH523
PIATA BUCURESTI nr. 2 bl. 2E
ROZMARINULUI nr. 23
SIMION BARNUTIU bl. PB16, PB19, PB23, PB32 - SH521
TARCAULUI nr. 15

Detalii

BLINDAT CONDUCTA PRINCIPALA
REPARAT BRANSAMENT DE APA
REPARAT BRANSAMENT DE APA
REPARAT INSTALATIE INTERIOARA DE INCALZIRE
REPARAT BRANSAMENT DE APA
REPARAT BRANSAMENT DE APA
REFACEREA ZONEI AFECTATE ÎN URMA INTERVENTIILOR LA RETELE DE APA
INLOCUIT HIDRANT
VERIFICAT VANE SI HIDRANTI
BLINDAT CONDUCTA PRINCIPALA
REFACEREA ZONEI AFECTATE ÎN URMA INTERVENTIILOR LA RETELE DE APA
REPARAT BRANSAMENT DE APA
SPALAT RETEA ÎN VEDEREA ASIGURARII PARAMETRILOR DE CALITATE A APEI
SPALAT RETEA ÎN VEDEREA ASIGURARII PARAMETRILOR DE CALITATE A APEI
REFACEREA ZONEI AFECTATE ÎN URMA INTERVENTIILOR LA RETELE DE APA
SPALAT RETEA ÎN VEDEREA ASIGURARII PARAMETRILOR DE CALITATE A APEI
RIDICAT LA COTA CUTIE PROTECTIE ROBINET CONCESIE