

	Sector SPAU	NOTA INTERNA	Nr. înreg.44.697
			Data: 15.10.2019

Aprobat:
Director tehnic
ing.Gheorghe POPA

Ctre,
Compartimentul Tennic.

CAIET DE SARCINI

Privind :Achizitionare pompa Grundfos SEV.80.80.92.A.2.51D

Avand in vedere ca la statia de pompare SP1 Cordau s-au defectat de mai multe ori pompele Grundfos, iar in perioada de reparatie statia de pompare nu face fata la debitele de apa uzata si pluviala.Pentru asigurarea capacitatii de pompare in perioada cand electropompa este in reparatie, se necesita achizitionarea unei pompe similare ca rezerva rece.

Mentionam ca in aceasta statie ajung apele uzate si pluviale din localitatea Cordau unde mai sunt 6 statii de pompare si o pompeaza in localitatea Felix de unde vine gravitacional in mun.Oradea .

Necesar :

Electropompa sumersibila Grundfos SEV 80.80.92.A.2.51D **-1buc**

Caracteristicile electropompei sunt :

Q=90 mc/h ; H=37mCA ; P=9,2Kw ; n=2935 rot/min; Randament 84%.

Valoarea estimata pentru achizitionarea unei electropompei este de aproximativ : 21.000 lei fara TVA .

Electropompa este cuprinsa in Planul de dotari la pozitia 25 sector SPAU pe 2019

Sef Sector SPAU :
ing.Dumitru BONTA