

Specificatii sensor inductive M30:

Tip senzior	inductiv
Configurație ieșire	PNP / NO
Rază	0...10mm
Carcasă senzior	M30
Conexiune	cablu 2m
Clasă etanșeitate	IP68
Configurație ieșire.	3 fire
Temperatura de lucru	-25...70°C
Material carcasa	alama
Acoperire carcasa	nichel
Tensiune alimentare	12...24 V DC

Specificatii sensor inductive M18:

Tip senzior	inductiv
Configurație ieșire	PNP / NO
Rază	0...8mm
Carcasă senzior	M18
Conexiune	cablu 2m
Clasă etanșeitate	IP68
Configurație ieșire.	3 fire
Temperatura de lucru	-25...70°C
Material carcasa	alama
Acoperire carcasa	nichel
Tensiune alimentare	12...24 V DC

ร ร ร ร ร ร ร ร ร ร ร ร

ร ร ร ร ร ร ร ร ร ร ร ร