

PROGRAM ZILNIC DE ACTIVITATE
în data de 21.03.2014
SECTOR REȚELE APĂ

I.LUCRĂRI DE REPARAȚII LA CONDUCTELE MAGISTRALE

MAISTRU	ADRESA	TIPUL INTERVENȚIEI	Personal de execuție	Utilaj

II.LUCRARI DE REPARATII LA CONDUCTELE DE DISTRIBUTIE

MAISTRU	ADRESA	TIPUL INTERVENȚIEI	Personal de execuție	Utilaj
Ing.Bizgan	P-cul Traian /F. Schubert	Reparat reductor presiune Dn150	Cret, Jurca, Lup	22.03.2014

III.LUCRĂRI DE REPARAȚII LA BRANȘAMENTE

Ing. Bizgan	Gheorghe Doja nr.268	Rep. bransament	Paul, Oros, Varga	Buldoexcavator – OR366 Basculantă –96RAO
Ing. Bizgan	Andrei Muresan nr.11	Rep.bransament	Hodis, Onita	-
Ms. Pop	Principatele Unite nr.28	Rep. bransament	Madas, Chise, Lingurar, Bocioc	Basculantă –25ROA
Sing. Scheiner	Furnicii nr.3	Rep. bransament	Borsa, Herbil, Balasz, Chereji	Buldoexcavator – OR2144 Basculantă –98RAO
Sing. Scheiner	Nojoridului nr.199/A	Rep. bransament	Berinde Gh., Gavris, Szasz	Basculantă –52RAO

IV.LUCRĂRI DE REPARAȚII LA HIDRANȚII DE INCENDIU

MAISTRU	ADRESA	TIPUL SI DIAM. HIDRANTULUI	Personal de execuție	Utilaj
Ms. Pop	Plugului nr. FN	Rep. hidrant subteran	Szekelyi, Luncan, Bocioc	-

V.LUCRĂRI DE :

- a)INTERCALĂRI ROBINEȚI DE CONCESIE
- b) BLINDĂRI DE BRANȘAMENTE
- c) REPUNERE IN FUNCȚIUNE A BRANȘAMENTULUI

MAISTRU	ADRESA	TIPUL INTERVENȚIEI	Personalul de execuție	Utilaj

VI. LUCRĂRI DE REFACERE

MAISTRU	ADRESA	TIPUL INTERVENȚIEI	MATERIALUL CU CARE SE FACE	PERSONAL DE EXECUȚIE	Utilaj
		Refăcere cu beton	Beton C18/22,5		

VII. LUCRĂRI EXECUTATE PRIN CONTRACT CU PMO:

- a) **INTREȚINERE, EXPLOATARE CIȘMELE PUBLICE**
- b) **INTREȚINERE, EXPLOATARE FĂNTÂNI ARTEZIENE**
- c) **INTREȚINERE, EXPLOATARE INSTALAȚII IRIGAT SPAȚII VERZI**

MAISTRU	ADRESA	TIPUL INTERVENȚIEI	Personalul de execuție	Utilaj

VIII. LUCRĂRI EXECUTATE IN VEDEREA ASIGURĂRII CONDIȚIILOR DE CALITATE:

- c) **ASIGURAREA PRESIUNII MINIME IN PUNCTUL DE BRANȘARE**
- b) **DEBITUL DE APA MINIM ASIGURAT**
- c) **FURNIZAREA APEI LA PARAMETRII DE CALITATE**

MAISTRU	ADRESA	TIPUL INTERVENȚIEI	Personalul de execuție	Utilaj
Sing. Scheiner	Spl. Crisanei Bl. C12, B4	Spălare rețea	Curtu	-
Sing. Scheiner	C. Porumbescu	Montat instalatie de spalare	Szekelyi, Avram	-
Ms. Pop	M. Corvin/Fabricilor	Montat capac camin vane	Szekelyi, Luncan, Bocioc	-
Sing. Scheiner	SH103	Verificare pierderi	Doroghi	-

SECTOR CONTORIZARE

PLAN DE LUCRU PE ZIUA DE -21-03-2014

Echipa BH-65-RAO-Ciontos ,Miclaus F

Principatele unite nr 52-69

Str .Calarasilor nr 17-45

Str .Dumbravei nr 5

Str.Margaretei nr 35

Echipa BH- 19-RAO-Czegenyi Dimoftiu A

Str.drumul Hotarului nr 11-29

Str Apelor nr 17-31

Str Capsunilor nr 5-10

Str Matei Corvin nr 59-117

Str Dealului nr 5-19

Echipa BH-28-RAO-Avram,Purge D,Berinde

Str Republicii nr 31/7

Str.D. Zamfirescu nr 3

Str Alex Sahia nr 24-46

Echipa BH-31-RAO –,Dimoftiu C. Dunca D

Str.Timotei Cipariu nr 2-15

Str.Ghe Doja nr 129-265

Echipa BH-74-RAO-Mladin,Osvald,

SH-611,868,871

Echipa BH-17-CAO-Berinde Fl,Bungau

Str Seleusului –Congips

Str radu Enescu nr 13-15

GP/PV