

PROGRAM ZILNIC DE ACTIVITATE
în data de 25.03.2014
SECTOR REȚELE APĂ

I.LUCRĂRI DE REPARAȚII LA CONDUCTELE MAGISTRALE

MAISTRU	ADRESA	TIPUL INTERVENȚIEI	Personal de execuție	Utilaj

II.LUCRARI DE REPARATII LA CONDUCTELE DE DISTRIBUTIE

MAISTRU	ADRESA	TIPUL INTERVENȚIEI	Personal de execuție	Utilaj
Ing.Bizgan	Feleacului nr.13	Rep. C.P. Dn150	Filip, Ferar, Varga	Buldoexcavator – OR2144 Basculantă –98RAO
Ing. Bizgan	Gheorgeh Doja nr.186 K	Rep. vana Dn100	Hodis, Onita Lingurar	Buldoexcavator – OR2144 Basculantă –98RAO

III.LUCRĂRI DE REPARAȚII LA BRANȘAMENTE

Ms. Pop	Aurel; Covaci nr.28	Rep. bransament	Szekelyi, Borbei, Luncan	-
Ms. Pop	Strand Iosia	Rep.bransament	Chise, Cheregi	-
Ing. Laza	Pionierilor nr.13	Rep. bransament	Borsa, Szasz	-

IV.LUCRĂRI DE REPARAȚII LA HIDRANȚII DE INCENDIU

MAISTRU	ADRESA	TIPUL SI DIAM. HIDRANTULUI	Personal de execuție	Utilaj

V.LUCRĂRI DE :

- a)INTERCALĂRI ROBINEȚI DE CONCESIE
- b) BLINDĂRI DE BRANȘAMENTE
- c) REPUNERE IN FUNCȚIUNE A BRANȘAMENTULUI

MAISTRU	ADRESA	TIPUL INTERVENȚIEI	Personalul de execuție	Utilaj
Ing. Laza	Cuza – Voda nr.77	Reparat robinet concesie	Nagy, Megyesi, Moda	Basculantă –96RAO
Ing. Laza	Cuza – Voda nr.12	Reparat robinet concesie	Mesaros, Herbil, Balasz	Basculantă –96RAO
Sing. Scheiner	Spl. Crisanei Bl. C12	Reparat robinet concesie	Urdea D., Curtu, Urdea Fl	Buldoexcavator – OR176
Sing. Scheiner	Spl. Crisanei Bl. B4	Reparat robinet concesie	Biro, Szekelyi, Doroghi	Buldoexcavator – OR176

VI. LUCRĂRI DE REFACERE

MAISTRU	ADRESA	TIPUL INTERVENȚIE I	MATERIALUL CU CARE SE FACE	PERSONAL DE EXECUȚIE	Utilaj
Ms. Pop	Principatele Unite nr.28, N. Jiga – Mag. Crisul	Refacere cu beton	Beton C18/22,5	Rat, Bocioc, Caus S.	Basculantă – 52RAO

VII. LUCRĂRI EXECUTATE PRIN CONTRACT CU PMO:

- a) INTREȚINERE, EXPLOATARE CIȘMELE PUBLICE**
- b) INTREȚINERE, EXPLOATARE FĂNTÂNI ARTEZIENE**
- c) INTREȚINERE, EXPLOATARE INSTALAȚII IRIGAT SPAȚII VERZI**

MAISTRU	ADRESA	TIPUL INTERVENȚIEI	Personalul de execuție	Utilaj
Sing. Scheiner	P-cul 1 Decembrie	Reparat hidrant de gradina	Avram, Torok	-

VIII.LUCRĂRI EXECUTATE IN VEDEREA ASIGURĂRII CONDIȚIILOR DE CALITATE:

- c) ASIGURAREA PRESIUNII MINIME IN PUNCTUL DE BRANȘARE**
- b) DEBITUL DE APA MINIM ASIGURAT**
- c) FURNIZAREA APEI LA PARAMETRII DE CALITATE**

MAISTRU	ADRESA	TIPUL INTERVENȚIEI	Personalul de execuție	Utilaj
Ing. Laza	Fagarsului/Beiusului	Curatat camin vane	Berinde Gh., Gavris	-
Ing. Laza	Fagarasului/R. Regan	Curatat camin vane	Binselean, Goina	-
Ing. Laza	Fagarasului/a. Romane	Curatat camin vane	Binselean, Goina	-
Sing. Bizgan	Malul stang	Verificat camin vane	Cret, Paul	-

SECTOR CONTORIZARE

PLAN DE LUCRU PE ZIUA DE -25-03-2014

Echipa BH-65-RAO-Ciontos Gheorghe,Miclus Florian

Str. Calea Bihorului nr. 2
Str. Calarasilor nr. 2-10
Str. Emilian Mircea Chitul nr. 22-2

Echipa BH- 19-RAO –Czegenyi Feri , Dimoftiu Ady

Str. Prislopului nr. 23-2
Str. Iasomieii nr. 59-20
Str. Ecat. Teodoroiu nr. 2-22

Echipa BH-28-RAO-Purge Doru, Avram Gelu -Berinde Alex. Kerekes Cs

Str. Cuza Voda nr. 45/10
Str. Gen.Magheru nr. 2-30
Str. Mestesugarilor nr. 60-70

Echipa BH-31-RAO-Dunca D-tru, Dimoftiu C

Cismele –Spatii verzi
Str. B-dul Decebal nr. 32-69
Str. O.Goga nr. 1
Str. Spartacus nr. 3-7

Echipa BH-74-RAO-Mladin Gh,Osvald Petru

SH-883, 121, 218, 110, 836
Str. Decebal nr. 65

Echipa BH-17-CAO- Berinde Fl, Bungau Radu

Sanmartin
Str. Bumbacului- Trangex