

PROGRAM ZILNIC DE ACTIVITATE

în data de 26.05.2016

SECTOR REȚELE APĂ

I.LUCRĂRI DE REPARAȚII LA CONDUCTELE MAGISTRALE

MAISTRU	ADRESA	TIPUL INTERVENȚIEI	Personal de execuție	Utilaj

II.LUCRARI DE REPARATII LA CONDUCTELE DE DISTRIBUTIE

MAISTRU	ADRESA	TIPUL INTERVENȚIEI	Personal de execuție	Utilaj

III.LUCRĂRI DE REPARAȚII LA BRANȘAMENTE

MAISTRU	ADRESA	TIPUL INTERVENȚIEI	Personal de execuție	Utilaj
Ms. Pop	Str. Nicolae Jiga nr. 52	Reparat branșament	Chișe, Lingurar Fl., Luncan, Chereji E.	Buldoexcavator OR-300, Basculantă BH-98- RAO
Sing. Scheiner	Str. Mircea Zaciu nr. 28	Reparat branșament	Mesaroș, Szasz	

IV.LUCRĂRI DE REPARAȚII LA HIDRANȚII DE INCENDIU

MAISTRU	ADRESA	TIPUL SI DIAM. HIDRANT	Personal de execuție	Utilaj

V.LUCRĂRI DE :

A)INTERCALĂRI ROBINEȚI DE CONCESIE

b) BLINDĂRI DE BRANȘAMENTE

c) REPUNERE IN FUNCȚIUNE A BRANȘAMENTULUI

MAISTRU	ADRESA	TIPUL INTERVENȚIEI	Personalul de execuție	Utilaj
Ing. Bîzgan	Str. Sf. Ap. Andrei nr. 14/A, 16, 18	Montat cutie robinet concesie	Szekely V., Mălan	
Ms. Pop	Str. Răspântiilor nr. 60	Reparat robinet concesie	Paul, Lingurar V., Varga	
Ms. Pop	Str. Adevărului nr. 30/M	Reluare prestație	Creț, Hendrea, Oniță	
Sing. Scheiner	Str. Beiușului nr. 50	Blindat branșament	Berinde Ghe., Gavriș, Balazs	

VI. LUCRĂRI DE REFACERE

MAISTRU	ADRESA	TIPUL INTERVENȚIEI	MATERIALUL CU CARE SE FACE	PERSONAL DE EXECUȚIE	Utilaj
Ing. Bîzgan	Str. Făcliei nr. 12/O, Mierlei nr. 4	Refacere cu beton	Beton C18/22,5	Raț, Berinde C., Varga	Basculantă BH- 23-CAO
Sing. Scheiner	Str. Piața Emanuel Gojdu – Cetate	Refacere cu beton	Beton C18/22,5	Torok, Doroghi, Biro	Basculantă BH- 23-CAO

VII. LUCRĂRI EXECUTATE PRIN CONTRACT CU PMO:

a) INTREȚINERE, EXPLOATARE CIȘMELE PUBLICE

b) INTREȚINERE, EXPLOATARE FĂNTÂNI ARTEZIENE

c) INTREȚINERE, EXPLOATARE INSTALAȚII IRIGAT SPAȚII VERZI

MAISTRU	ADRESA	TIPUL INTERVENTIEI	PERSONAL DE EXECUȚIE	Utilaj
Sing. Scheiner	Str. Nojoridului/Thurzo Sandor	Executat branșament pentru sistem irigare	Nagy, Borșa, Chereji V., Moda	Buldoexcavator OR- 299, Basculantă BH- 25-ROA
Sing. Schenier	Str. Clujului/Dragoș Voda - suar	Reparat sistem irigație	Barabaș, Maga, Molnar	
Sing. Scheiner	Parc Magnolia	Curățat fântână arteziană	Avram, Dubovan	

CALITATE:

a) ASIGURAREA PRESIUNII MINIME IN PUNCTUL DE BRANȘARE

b) DEBITUL DE APA MINIM ASIGURAT

c) FURNIZAREA APEI LA PARAMETRII DE CALITATE

MAISTRU	ADRESA	TIPUL INTERVENTIEI	Personalul de executie	Utilaj
Ms. Pop	Str. Graurilor nr. 78	Depistat pierderi pe rețea	Todor, Hodiș	

SECTOR CONTORIZARE

PLAN DE LUCRU PE ZIUA DE -26-05-2016

Echipa BH-65-RAO-Berinde Alex,Miclaus FI

Str.CuzaVoda nr. 7
Str. T.Vladimirescu nr. 57/5

Str. Stana de Vale nr. 2-20

Echipa BH- 26-CAO –Czegeyi Feri,Dimoftiu Adi

Str. Louis Pasteur nr. 16-26

Echipa BH-28-RAO-Purge Doru,Bungau Radu

Str. J.Pannonius nr. 10-31

Echipa BH-31-RAO- Dimoftiu Cristi.Avram Gelu,Dunca M

Str . Fagarasului nr. 94 Str.I.P.Reteganul nr. 27
Str. P-ta 22Dec nr. 3 Str. Sebesului nr. 1-11

Echipa BH-74-RAO-Mladin Gh,Osvald Petru

SH- 507

Echipa BH-17-CAO –Berinde Florin,,Nagyi David

Sanmartin

Str. Feleacului nr. 1-27