

PROGRAM ZILNIC DE ACTIVITATE
în data de 23.08.2017
SECTOR REȚELE APĂ

I.LUCRĂRI DE REPARAȚII LA CONDUCTELE MAGISTRALE

MAISTRU	ADRESA	TIPUL INTERVENȚIEI	Personal de execuție	Utilaj

II.LUCRARI DE REPARATII LA CONDUCTELE DE DISTRIBUTIE

MAISTRU	ADRESA	TIPUL INTERVENȚIEI	Personal de execuție	Utilaj
Ms. Pop	Str. Tudor Vladimirescu – RER	Reparat C.P. Dn100 (22.08.2017)	Mălan, Bradea, Borsa, Czako	
Ms. Pop	Str. Traian Demetrescu FN	Reparat C.P. Dn200	Chișe, Berinde C., Lingurar V., Căuș	Buldoexcavator OR-300, Basculantă BH-98-RAO
Ms. Pop	Str. Oneștilor/ Barcăului	Reparat C.P. Dn200	Paul, Filip, Ferar, Lingurar V.	
Ing. Laza	Str. MIMOZEI nr. 21	Reparat C.P. Dn80	Berinde Ghe., Megyeși, Balazs	Buldoexcavator OR-299, Basculantă BH-25-ROA
Sing. Scheiner	Str. General Gheorghe Magheru bl. M5 – ING	Reparat C.P. Dn110	Doroghi, Szekely G., Avram, Maga	

III.LUCRĂRI DE REPARAȚII LA BRANȘAMENTE

MAISTRU	ADRESA	TIPUL INTERVENȚIEI	Personal de execuție	Utilaj
Ing. Laza	Str. Nojoridului nr. 67	Reparat branșament	Megyeși	

IV.LUCRĂRI DE REPARAȚII LA HIDRANȚII DE INCENDIU

MAISTRU	ADRESA	TIPUL SI DIAM. HIDRANT	Personal de execuție	Utilaj

V.LUCRĂRI DE :

A)INTERCALĂRI ROBINEȚI DE CONCESIE

b) BLINDĂRI DE BRANȘAMENTE

c) REPUNERE IN FUNCȚIUNE A BRANȘAMENTULUI

MAISTRU	ADRESA	TIPUL INTERVENȚIEI	Personalul de execuție	Utilaj

VI. LUCRĂRI DE REFACERE

MAISTRU	ADRESA	TIPUL INTERVENȚIEI	MATERIALUL CU CARE SE FACE	PERSONAL DE EXECUȚIE	Utilaj
Ms. Pop	Str. Constanței nr. 10, Călărașilor nr. 30	Refacere cu beton	Beton C18/22,5	Borbei, Varga, Ferar	Basculantă BH- 23-CAO
Ing. Laza	Str. I.L.Caragiale nr. 18, Sulyok Istvan nr. 7, Ep. M. Pavel nr. 5, Nojoridului nr. 67	Refacere cu beton	Beton C18/22,5	Gavriș, Moda, Goina, Szasz	Basculantă BH- 23-CAO

VII. LUCRĂRI EXECUTATE PRIN CONTRACT CU PMO:

a) INTREȚINERE, EXPLOATARE CIȘMELE PUBLICE

b) INTREȚINERE, EXPLOATARE FÂNTÂNI ARTEZIENE

c) INTREȚINERE, EXPLOATARE INSTALAȚII IRIGAT SPAȚII VERZI

MAISTRU	ADRESA	TIPUL INTERVENȚIEI	PERSONAL DE EXECUȚIE	Utilaj
Sing. Scheiner	Parc Salca, Adona, Xenopol, Padiș, O. Goga	Verificat și reparat sisteme irigații	Dubovan, Barabas, Molnar	

CALITATE:

a) ASIGURAREA PRESIUNII MINIME IN PUNCTUL DE BRANȘARE

b) DEBITUL DE APA MINIM ASIGURAT

c) FURNIZAREA APEI LA PARAMETRII DE CALITATE

MAISTRU	ADRESA	TIPUL INTERVENȚIEI	Personalul de executie	Utilaj
Ms. Pop	Str. Bărăganului, C-tin Tănase, Grigore Moisil, T. Vladimirescu, G.M. Samarineanu/H.H.Gyula	Spălat rețele	Borsa, Mălan	
Ing. Laza	Str. Boda Oszkar nr. 11, Boda Oszkar nr. 2, Dumitru Chirilă nr. 5	Măsurat presiune	Megyeshi	

SECTOR CONTORIZARE

PLAN DE LUCRU PE ZIUA DE – 23-08-2017

Echipa BH-65-RAO- Ciontos Gh,Dimoftiu Adi

Str. Petru Rartes nr. 1-30
Str.B.Stefanescu Delavrancea nr. 1-30

Echipa BH- 26-CAO –Czegenyi Ferii,Dimoftiu Adi

Str. Fluierasului nr. 17 Str. C-tin Tanase nr. 48/A
Str. N.Bolcas nr. 31 Str. Miron Pompiliu nr. 19

Echipa BH-28-RAO-Purge Doru,Miclaus Fl,Bungau Radu

Str. Ion Bogdan nr. 1/B Str. Louis Bleriot nr. 27
Str. Plugului nr. 11-28 Str. Dealului nr. 12-28

Echipa BH-31-RAO- BerindeAlex.DuncaD-tru

Str. Iuliu Maniu nr. 1-79

Echipa BH-74-RAO- Mladin Gh.Osvald P

Cart.Grigorescu
SH-872-128

Echipa BH-17-CAO – Ghent Petru

Str. Barcaului - Magazie
Str. D.Zamfirescu nr. 3