

PROGRAM ZILNIC DE ACTIVITATE
în data de 13.07.2017
SECTOR REȚELE APĂ

II.LUCRĂRI DE REPARAȚII LA CONDUCTELE MAGISTRALE

MAISTRU	ADRESA	TIPUL INTERVENȚIEI	Personal de execuție	Utilaj

II.LUCRARI DE REPARATII LA CONDUCTELE DE DISTRIBUTIE

MAISTRU	ADRESA	TIPUL INTERVENȚIEI	Personal de execuție	Utilaj

III.LUCRĂRI DE REPARAȚII LA BRANȘAMENTE

MAISTRU	ADRESA	TIPUL INTERVENȚIEI	Personal de execuție	Utilaj
Ing. Bîzgan	Str. Izvorului nr. 41	Reparat branșament	Hodișan, Oros, Lingurar V.	Buldoexcavator OR-2144, Basculantă BH-98- RAO
Ms. Pop	Str. Dunărea nr. 11	Reparat branșament	Chișe, Dărăban, Căuș	
Sing. Scheiner	Str. Titu Maiorescu nr. 6	Reparat branșament	Mesaroș, Moda, Chereji V., Gavriș	Buldoexcavator OR-300,Basculantă BH-25-ROA
Sing. Scheiner	Str. Colonel Buzoianu nr. 5	Reparat branșament	Borsa, Szasz, Goga, Binșelean	

IV.LUCRĂRI DE REPARAȚII LA HIDRANȚII DE INCENDIU

MAISTRU	ADRESA	TIPUL SI DIAM. HIDRANT	Personal de execuție	Utilaj

V.LUCRĂRI DE :

A)INTERCALĂRI ROBINEȚI DE CONCESIE

b) BLINDĂRI DE BRANȘAMENTE

c) REPUNERE IN FUNCȚIUNE A BRANȘAMENTULUI

MAISTRU	ADRESA	TIPUL INTERVENȚIEI	Personalul de execuție	Utilaj
Ing. Bîzgan	Str. Aleșdului nr. 63	Blindat branșament	Hodiș, Czako	

VI. LUCRĂRI DE REFACERE

MAISTRU	ADRESA	TIPUL INTERVENȚIEI	MATERIALUL CU CARE SE FACE	PERSONAL DE EXECUȚIE	Utilaj
Ing. Bîzgan	Str. Izvorului nr. 41, Ștefan Zweig nr. 15/A, Zorelelor nr. 3	Refacere cu beton	Beton C18/22,5	Lup, Creț, Ferar	Buldoexcavator OR-176, Basculantă BH- 23-CAO

VII. LUCRĂRI EXECUTATE PRIN CONTRACT CU PMO:**a) INTREȚINERE, EXPLOATARE CIȘMELE PUBLICE****b) INTREȚINERE, EXPLOATARE FÂNTÂNI ARTEZIENE****c) INTREȚINERE, EXPLOATARE INSTALAȚII IRIGAT SPAȚII VERZI**

MAISTRU	ADRESA	TIPUL INTERVENTIEI	PERSONAL DE EXECUȚIE	Utilaj
Sing. Scheiner	Str. Cele Trei Crișuri – Turbogirație, Dragoș Vodă- scur, Calea Clujului/Cart. Tineretului	Reparat sistem irigare	Barabas, Maga, Rotar, Biro	
Sing. Scheiner	Str. Republicii – poliție	Curățat fântână arteziană	Torok, Avram, Dubovan	
Sing. Scheiner	Str. Decebal/Sf. Ap. Andrei	Verificat sistem irigare	Biro, Barabas	

CALITATE:**a) ASIGURAREA PRESIUNII MINIME IN PUNCTUL DE BRANȘARE****b) DEBITUL DE APA MINIM ASIGURAT****c) FURNIZAREA APEI LA PARAMETRII DE CALITATE**

MAISTRU	ADRESA	TIPUL INTERVENTIEI	Personalul de executie	Utilaj
Ms. Pop	Str. Ion Bogdan/ Bihorului	Reglat reductor presiune Dn200	Szekely V., Berinde C., Madaș	Buldoexcavator OR-2144
Sing. Scheiner	Str. Biruinței/Paganini	Spălat rețea pe hidrant Dn100 (12.07.2017)	Mălan, Szekely G	

SECTOR CONTORIZARE

PLAN DE LUCRU PE ZIUA DE – 13-07-2017

Echipa BH-65-RAO- Ciontos Gh,Dunca D-tru

Str. CuzaVoda nr. 1-80

Str. Academiei nr. 1-48

Echipa BH- 26-CAO –Czegenyi Feri,Bungau Radu Seichei C-tin, Mihocas Fl

Str. Vladeasa nr. 1-70

Str. C-Tin Tanase nr. 1-43

Echipa BH-28-RAO-Purge Doru , Avram Gelu

Ineu-Osorhei-Alpaea-Fughiu

Echipa BH-31-RAO- Dimoftiu Cristi,Berinde Alex

Str. Tr.Mosoiu nr. 1-48

Str. S.Barnutiu nr. 1-46

Echipa BH-74-RAO-Mladin Gh.Osvald P

SH-111-106

Cart.Grigorescu

Echipa BH-17-CAO –Berinde Fl, Miclaus Fl

Sanmartin

Str. Barcaului - Magazie

Str. D.Zamfirescu nr. 3