

PROGRAM ZILNIC DE ACTIVITATE
în data de 22.06.2017
SECTOR REȚELE APĂ

II.LUCRĂRI DE REPARAȚII LA CONDUCTELE MAGISTRALE

MAISTRU	ADRESA	TIPUL INTERVENȚIEI	Personal de execuție	Utilaj

II.LUCRARI DE REPARATII LA CONDUCTELE DE DISTRIBUTIE

MAISTRU	ADRESA	TIPUL INTERVENȚIEI	Personal de execuție	Utilaj
Ing. Bîzgan	Str. Ștefan Zweig nr. 4	Reparat C.P. Dn100	Hodișan, Lup, Lingurar V.	Buldoexcavator OR-299,Basculantă BH-25-ROA
Ms. Pop	Str. Dunărea/Mihai Eminescu	Reparat C.P. Dn80	Madaș, Szekely V., Borbei, Lingurar Fl.	Buldoexcavator OR-300,Basculantă BH-98-RAO

III.LUCRĂRI DE REPARAȚII LA BRANȘAMENTE

MAISTRU	ADRESA	TIPUL INTERVENȚIEI	Personal de execuție	Utilaj
Ing. Bîzgan	Str. Olteniei nr. 7	Reparat branșament	Hodiș, Ferar, Varga	
Ing. Bîzgan	Str. Izvorului nr. 55/A	Reparat branșament	Paul, Oros, Oniță	Buldoexcavator OR-2143, Basculantă BH-98-RAO
Ms. Pop	Str. Dunărea nr. 16	Reparat branșament	Chișe, Todor, Dărăban, Căuș	

IV.LUCRĂRI DE REPARAȚII LA HIDRANȚII DE INCENDIU

MAISTRU	ADRESA	TIPUL SI DIAM. HIDRANT	Personal de execuție	Utilaj

V.LUCRĂRI DE :

A)INTERCALĂRI ROBINEȚI DE CONCESIE

b) BLINDĂRI DE BRANȘAMENTE

c) REPUNERE IN FUNCȚIUNE A BRANȘAMENTULUI

MAISTRU	ADRESA	TIPUL INTERVENȚIEI	Personalul de execuție	Utilaj
Ing. Bîzgan	Str. Muntele Găina nr. 57	Blindat branșament (21.06.2017)	Paul, Ferar, Lingurar V.	
Ing. Laza	Str. Dului Zamfirescu – OTL	Blindat branșament vechi	Nagy, Mesaroș, Goga	

VI. LUCRĂRI DE REFACERE

MAISTRU	ADRESA	TIPUL INTERVENȚIEI	MATERIALUL CU CARE SE FACE	PERSONAL DE EXECUȚIE	Utilaj
Ing. Laza	Str. Traian Goga nr. 36,	Refacere cu beton	Beton C18/22,5	Chereji V.,	Basculantă BH-

	Albacului nr. 41, Anatole France nr. 14			Gavriș, Goina, Szasz	23-CAO
Sing. Scheiner	Str. Episcop Ioan Suci bl. PB11	Refacere cu beton	Beton C18/22,5	Creț, Avram, Rotar	Basculantă BH- 23-CAO

VII. LUCRĂRI EXECUTATE PRIN CONTRACT CU PMO:

a) INTREȚINERE, EXPLOATARE CIȘMELE PUBLICE

b) INTREȚINERE, EXPLOATARE FĂNTÂNI ARTEZIENE

c) INTREȚINERE, EXPLOATARE INSTALAȚII IRIGAT SPAȚII VERZI

MAISTRU	ADRESA	TIPUL INTERVENTIEI	PERSONAL DE EXECUȚIE	Utilaj
Sing. Scheiner	B-dul Dacia - Scuar	Verificat și reparat sistem irigare	Barabas, Maga, Biro	
Sing. Scheiner	Parc Magnolia	Spălat fântână arteziană	Torok, Doroghi, Molnar	

CALITATE:

a) ASIGURAREA PRESIUNII MINIME IN PUNCTUL DE BRANȘARE

b) DEBITUL DE APA MINIM ASIGURAT

c) FURNIZAREA APEI LA PARAMETRII DE CALITATE

MAISTRU	ADRESA	TIPUL INTERVENTIEI	Personalul de executie	Utilaj
Ing. Bîzgan	Str. Traian Goga nr. 21/E, P-ța Ion Creangă nr. 5	Măsurat presiune (21.06.2017)	Herbil, Czako, Bradea, Mălan	

SECTOR CONTORIZARE

PLAN DE LUCRU PE ZIUA DE – 22-06-2017

Echipa BH-65-RAO- Ciontos Gh,Miclaus Fl,DuncaD-tru

Ineu-Sigilat contoroare

Echipa BH- 26-CAO –Czegenyi Feri,Nagyi David

Str. Primariei nr. 3-49/10 Str. Furnicii nr. 5
Str. Aviatorilor nr. 57 Str. Tiglarilor nr. 8
Str. Aurel Vlaicu nr. 13

Echipa BH-28-RAO-Purge Doru , Mihocas Fl

Ineu-Sigilat contoare

Echipa BH-31-RAO-Seichei Costi ,Dimoftiu Cristi

Str. Nistrului nr. 30 Str. Meziadului nr. 1/h-1/j
Str. Lacramioarelor nr. 17 Str. Filatov nr. 11

Echipa BH-74-RAO-Mladin Gh.Osvald P

Cart.Grigorescu
SH - 512
Nojorid

Echipa BH-17-CAO –Berinde Fl, Avram Gelu

Sanmartin Str. Barcaului - Magazie
Str. D.Zamfirescu nr. 3 Str. Ec.Teodoroiu nr. 1