

PROGRAM ZILNIC DE ACTIVITATE

în data de 18.05.2017

SECTOR REȚELE APĂ

I.LUCRĂRI DE REPARAȚII LA CONDUCTELE MAGISTRALE

MAISTRU	ADRESA	TIPUL INTERVENȚIEI	Personal de execuție	Utilaj

II.LUCRARI DE REPARATII LA CONDUCTELE DE DISTRIBUTIE

MAISTRU	ADRESA	TIPUL INTERVENȚIEI	Personal de execuție	Utilaj
Ing. Laza	Str. Mihail Kogălniceanu/ Constantin Tănase	Reparat C.P. Dn100	Chereji V., Berinde Ghe., Herbil, Balazs	Buldoexcavator OR- 299, Basculantă BH- 45-RAO

III.LUCRĂRI DE REPARAȚII LA BRANȘAMENTE

MAISTRU	ADRESA	TIPUL INTERVENȚIEI	Personal de execuție	Utilaj
Ing. Bîzgan	Str. Ion Pop Reteganul nr. 1/S	Reparat branșament	Chereji E., Madaș, Lingurar Fl., Lunčan	Buldoexcavator OR-300, Basculantă BH-23- CAO
Ing. Bîzgan	Str. Izvorului nr. 95/H	Reparat branșament	Paul, Hendrea, Oniță	
Sing. Scheiner	Piața 1 Decembrie bl. 15	Reparat branșament	Rotar	
Sing. Scheiner	Piața 1 Decembrie bl. 21	Reparat branșament	Rotar	

IV.LUCRĂRI DE REPARAȚII LA HIDRANȚII DE INCENDIU

MAISTRU	ADRESA	TIPUL SI DIAM. HIDRANT	Personal de execuție	Utilaj

V.LUCRĂRI DE :

A)INTERCALĂRI ROBINEȚI DE CONCESIE

b) BLINDĂRI DE BRANȘAMENTE

c) REPUNERE IN FUNCȚIUNE A BRANȘAMENTULUI

MAISTRU	ADRESA	TIPUL INTERVENȚIEI	Personalul de execuție	Utilaj
Ing. Laza	Str. G.M. Samarineanu nr. 47	Blindat branșament	Nagy, Moda, Goina, Szasz	

VI. LUCRĂRI DE REFACERE

MAISTRU	ADRESA	TIPUL INTERVENȚIEI	MATERIALUL CU CARE SE FACE	PERSONAL DE EXECUȚIE	Utilaj
Ing. Bîzgan	DN76 – Kaufland	Refacere cu dale	Dale	Varga, Bradea	Basculantă BH- 23-CAO
Ing. Bîzgan	Str. Ghe. Vâlsan/ Călimăneștilor, Morii nr.	Refacere cu beton	Beton C18/22,5	Hodiș, Dărăban , Borbei,	Basculantă BH- 23-CAO

	76			Bradea, Varga	
Ing. Laza	Str. Cloșca nr. 14/A, Sucevei/Avram Iancu, Ștefan Octavian Iosif/Chimiei	Refacere cu beton (18.05.2017)	Beton C18/22,5	Gavriș, Moda, Goina, Szasz	Basculantă BH- 45-RAO

VII. LUCRĂRI EXECUTATE PRIN CONTRACT CU PMO:

a) INTREȚINERE, EXPLOATARE CIȘMELE PUBLICE

b) INTREȚINERE, EXPLOATARE FĂNTÂNI ARTEZIENE

c) INTREȚINERE, EXPLOATARE INSTALAȚII IRIGAT SPAȚII VERZI

MAISTRU	ADRESA	TIPUL INTERVENTIEI	PERSONAL DE EXECUȚIE	Utilaj
Sing. Scheiner	Str. Traian Lalescu – Biserica Albastră	Reparat cișmea publică	Doroghi, Szekely G.	
Sing. Scheiner	Parc Salca I	Reparat stație pompare pt. sistem irigare	Barabas, Molnar, Biro	
Sing. Scheiner	Parc Magnoliei	Curățat fântână arteziană	Torok, Maga	
Sing. Scheiner	Piața Unirii	Verificat fântâni arteziene	Barabas, Molnar, Biro	

CALITATE:

a) ASIGURAREA PRESIUNII MINIME IN PUNCTUL DE BRANȘARE

b) DEBITUL DE APA MINIM ASIGURAT

c) FURNIZAREA APEI LA PARAMETRII DE CALITATE

MAISTRU	ADRESA	TIPUL INTERVENTIEI	Personalul de executie	Utilaj
Ing. Bîzgan	Str. Făcliei	Montat capac cămin vane	Czako, Szekely V.	
Ing. Bîzgan	Str. Eftimie Murgu nr. 53	Verificat branșament	Chișe	
Ing. Laza	Str. Graurilor nr. 78	Măsurat presiune (18.05.2017)	Borșa, Megyeși	
Ing. Laza	Aleea Salca – Atelier	Amenajare atelier	Goga, Binșelean	
Sing. Scheiner	Str. Doina – Biserica Bethania	Verificat branșament	Doroghi, Szekely G.	