

PROGRAM ZILNIC DE ACTIVITATE

în data de 17.03.2017

SECTOR REȚELE APĂ

I.LUCRĂRI DE REPARAȚII LA CONDUCTELE MAGISTRALE

MAISTRU	ADRESA	TIPUL INTERVENȚIEI	Personal de execuție	Utilaj

II.LUCRARI DE REPARATII LA CONDUCTELE DE DISTRIBUTIE

MAISTRU	ADRESA	TIPUL INTERVENȚIEI	Personal de execuție	Utilaj
Sing. Scheiner	Str. Traian Goga nr. 26/B	Reparat C.P. Dn110	Berinde Ghe., Herbil, Balazs	Buldoexcavator OR-2144, Basculantă BH-98-RAO

III.LUCRĂRI DE REPARAȚII LA BRANȘAMENTE

MAISTRU	ADRESA	TIPUL INTERVENȚIEI	Personal de execuție	Utilaj
Sing. Scheiner	Calea Borșului nr. 22	Reparat branșament (16.03.2017)	Rotar, Dubovan	
Sing. Scheiner	Str. Ștefan Odobleja nr. 67	Reparat branșament	Mesaroș, Borșa, Goga	

IV.LUCRĂRI DE REPARAȚII LA HIDRANȚII DE INCENDIU

MAISTRU	ADRESA	TIPUL SI DIAM. HIDRANT	Personal de execuție	Utilaj

V.LUCRĂRI DE :

A)INTERCALĂRI ROBINEȚI DE CONCESIE

b) BLINDĂRI DE BRANȘAMENTE

c) REPUNERE IN FUNCȚIUNE A BRANȘAMENTULUI

MAISTRU	ADRESA	TIPUL INTERVENȚIEI	Personalul de execuție	Utilaj
Ing. Laza	B-dul Decebal nr. 61/A	Blindat branșament (16.03.2017)	Binșelean	
Ms. Pop	Str. C-tin Brâncoveanu nr. 3	Blindat branșament	Madaș, Oniță, Hendrea	

VI. LUCRĂRI DE REFACERE

MAISTRU	ADRESA	TIPUL INTERVENȚIEI	MATERIALUL CU CARE SE FACE	PERSONAL DE EXECUȚIE	Utilaj
Ms. Pop	Str. Dimitrie Cantemir nr. 80, Lacul Roșu nr. 10	Refacere cu pământ	Pământ	Paul, Lingurar V., Lingurar Fl. Ferar	Basculantă BH-25-ROA
Ms. Pop	Str. Victor Babeș nr. 11	Refacere cu beton	Beton C18/22,5	Raț, Dărăban	Basculantă BH-23-CAO
Sing. Scheiner	Str. Alexandru Sahia nr. 41, H.H.Gyula nr. 7	Refacere cu beton	Beton C18/22,5	Chereji V., Szasz, Goina	Basculantă BH-23-CAO

VII. LUCRĂRI EXECUTATE PRIN CONTRACT CU PMO:**a) INTREȚINERE, EXPLOATARE CIȘMELE PUBLICE****b) INTREȚINERE, EXPLOATARE FÂNTĂNI ARTEZIENE****c) INTREȚINERE, EXPLOATARE INSTALAȚII IRIGAT SPAȚII VERZI**

MAISTRU	ADRESA	TIPUL INTERVENTIEI	PERSONAL DE EXECUȚIE	Utilaj
Sing. Scheiner	Parc Magnolia	Vopsit diuze	Doroghi	
Sing. Scheiner	Parc Mihai Viteazu	Curățat fântână arteziană	Avram, Bodiou, Molnar	
Sing. Scheiner	B-dul Dacia – scuar	Curățat filtre	Barabas, Maga, Biro	

CALITATE:**a) ASIGURAREA PRESIUNII MINIME IN PUNCTUL DE BRANȘARE****b) DEBITUL DE APA MINIM ASIGURAT****c) FURNIZAREA APEI LA PARAMETRII DE CALITATE**

MAISTRU	ADRESA	TIPUL INTERVENTIEI	Personalul de executie	Utilaj
Ms. Pop	Str. Piața Țăranilor	Verificat hidranți	Hodișan, Oros	
Ms. Pop	Str. Nicolae Jiga	Verificat hidranți	Chișe, Luncan, Borbei	
Sing. Scheiner	Str. Călugăreni – Grădiniță nr. 52	Verificat branșament	Szekely G., Torok	

SECTOR CONTORIZARE

PLAN DE LUCRU PE ZIUA DE -17-03-2017

Echipa BH-65-RAO-

Ciontos.Miclaus,Avram,Bungau

Husasau de Cris

Echipa BH- 26-RAO Czegenyi F,Dimoftiu

ACosti.Nagyi

Str Digului nr 23

Str Dobrogeanu Gherea nr 25

Str Ceahlaului nr 5-11

Echipa BH-28-RAO-Purge. Mihocas,Dimoftiu

A.Dunca

Husasau de Cris

Echipa BH-31-RAO –SERVICE

Echipa BH-74-RAO-Mladin .Osvald.

Nojorid

Les

Livada

Grigorescu nr 5-17

Echipa BH-17-CAO-Berinde Al,.Berinde Fl

Husasau de Cris

Str D Zamfirescu nr 3