

PROGRAM ZILNIC DE ACTIVITATE

în data de 21.03.2017

SECTOR REȚELE APĂ

I.LUCRĂRI DE REPARAȚII LA CONDUCTELE MAGISTRALE

MAISTRU	ADRESA	TIPUL INTERVENȚIEI	Personal de execuție	Utilaj

II.LUCRARI DE REPARATII LA CONDUCTELE DE DISTRIBUTIE

MAISTRU	ADRESA	TIPUL INTERVENȚIEI	Personal de execuție	Utilaj
Sing. Scheiner	Str. Posada/ Călugăreni	Reparat C.P. Dn90 PE (20.03.2017)	Molnar, Maga, Biro	

III.LUCRĂRI DE REPARAȚII LA BRANȘAMENTE

MAISTRU	ADRESA	TIPUL INTERVENȚIEI	Personal de execuție	Utilaj
Ing. Bîzgan	Str. Plaiului nr. 1	Reparat branșament	Hodiș, Oniță	
Ing. Bîzgan	Str. Muntele Găina nr. 5	Reparat branșament	Hodișan, Hendrea	
Ing. Bîzgan	Str. Dobrogeanu Gherea nr. 28	Reparat branșament	Paul, Oros	
Ing. Bîzgan	Str. Digului nr. 23	Reparat branșament	Creț, Ferar	
Ms. Pop	Str. Cireșilor nr. 2	Reparat branșament	Chereji E., Lingurar Fl., Dărăban	Basculantă BH-98- RAO
Ms. Pop	Str. Gurghiului nr. 37	Reparat branșament	Madaș, Todor, Luncan, Borbei	
Ing. Laza	Str. Avram Iancu/Cuza Vodă	Reparat branșament	Binșelean, Nagy, Goga, Balazs	Buldoexcavator OR-300, Basculantă BH-25- ROA

IV.LUCRĂRI DE REPARAȚII LA HIDRANȚII DE INCENDIU

MAISTRU	ADRESA	TIPUL SI DIAM. HIDRANT	Personal de execuție	Utilaj
Ing. Laza	Str. Apateului/ Daliei	Reparat hidrant subteran Dn100	Chereji V., Goina	

V.LUCRĂRI DE :

A)INTERCALĂRI ROBINEȚI DE CONCESIE

b) BLINDĂRI DE BRANȘAMENTE

c) REPUNERE IN FUNCȚIUNE A BRANȘAMENTULUI

MAISTRU	ADRESA	TIPUL INTERVENȚIEI	Personalul de execuție	Utilaj

VI. LUCRĂRI DE REFACERE

MAISTRU	ADRESA	TIPUL INTERVENȚIEI	MATERIALUL CU CARE SE FACE	PERSONAL DE EXECUȚIE	Utilaj
Ing. Bîzgan	Str. Iuliu Hossu	Refacere cu beton	Beton C18/22,5	Raț, Varga, Creț, Hodiș, Lingurar V.	Buldoexcavator OR-176, Basculantă BH-23-CAO

VII. LUCRĂRI EXECUTATE PRIN CONTRACT CU PMO:

a) INTREȚINERE, EXPLOATARE CIȘMELE PUBLICE

b) INTREȚINERE, EXPLOATARE FÂNTÂNI ARTEZIENE

c) INTREȚINERE, EXPLOATARE INSTALAȚII IRIGAT SPAȚII VERZI

MAISTRU	ADRESA	TIPUL INTERVENȚIEI	PERSONAL DE EXECUȚIE	Utilaj
Sing. Scheiner	Calea Borșului – Kaufland	Verificat sistem irigare	Szekely G., Torok	

CALITATE:

a) ASIGURAREA PRESIUNII MINIME IN PUNCTUL DE BRANȘARE

b) DEBITUL DE APA MINIM ASIGURAT

c) FURNIZAREA APEI LA PARAMETRII DE CALITATE

MAISTRU	ADRESA	TIPUL INTERVENȚIEI	Personalul de executie	Utilaj
Ms. Pop	Str. Aluminei	Verificat hidranți	Chișe, Berinde C., Szekely V.	
Ms. Pop	Str. Traian Lalescu nr. 1	Verificat branșament	Chișe, Berinde C., Szekely V.	
Ing. Laza	Str. Ogorului – Pârâul Adona	Reparat golitor Dn200 – 2 buc	Berinde Ghe., Herbil, Gavriș	
Sing. Scheiner	Mal Stâng	Verificat hidranți	Doroghi, Dubovan, Rotar, Avram	

SECTOR CONTORIZARE

PLAN DE LUCRU PE ZIUA DE – 21-03-2017

Echipa BH-65-RAO- Avram Gelu , Bungau Radu

Str. Ef.Murgu nr. 1-19

Str. Copacilor nr. 2-20

Echipa BH- 26-CAO –Czegenyi Ferii, Dimoftiu Adi

-Seichei Costica,Nagyi David

Str. Ceahlaului nr. 2-28

Echipa BH-28-RAO-Purge Doru, Mihocas FI

-Dunca D-tru, Dimoftiu Cristi

Str. Barcaului nr. 84

Str. Clopoteilor nr. 2-10

Str. Macului nr. 33

Str. Zmeurei nr. 7

Str. Tritusului nr. 2-20

Str. Olteniei nr. 22/7-24/1

Echipa BH-31-RAO-Defecta

Echipa BH-74-RAO-Mladin Gh.Osvald P

SH-521-171

Echipa BH-17-CAO –Berinde FI,BerindeAlex

Sanmartin

Str. Facliei nr. 2-20