

PROGRAM ZILNIC DE ACTIVITATE
în data de 20.11.2017
SECTOR REȚELE APĂ

II.LUCRĂRI DE REPARAȚII LA CONDUCTELE MAGISTRALE

MAISTRU	ADRESA	TIPUL INTERVENȚIEI	Personal de execuție	Utilaj

II.LUCRARI DE REPARATII LA CONDUCTELE DE DISTRIBUTIE

MAISTRU	ADRESA	TIPUL INTERVENȚIEI	Personal de execuție	Utilaj
Ing. Laza	Str. D. Cantemir/ Arieșului	Reparat C.P. Dn80	Nagy, Berinde Ghe., Balazs, Goga	Buldoexcavator OR- 2144, Basculantă BH- 25-ROA

III.LUCRĂRI DE REPARAȚII LA BRANȘAMENTE

MAISTRU	ADRESA	TIPUL INTERVENȚIEI	Personal de execuție	Utilaj
Ms. Pop	Str. N. Beldiceanu nr. 30	Reparat branșament	Paul, Ferar, Lingurar V.	Buldoexcavator OR-366, Basculantă BH-98- RAO
Ms. Pop	Str. Ghe. Doja nr. 85/J	Reparat branșament (18.11.2017)	Chișe, Berinde C., Dărăban, Luncan	
Ing. Laza	Str. Hadrian Daicoviciu nr. 5	Reparat branșament (17.11.2017)	Chereji V., Szasz	
Ing. Laza	Calea Aradului – Rompetrol	Reparat branșament (17.11.2017)	Dubovan, Doroghi	

IV.LUCRĂRI DE REPARAȚII LA HIDRANȚII DE INCENDIU

MAISTRU	ADRESA	TIPUL SI DIAM. HIDRANT	Personal de execuție	Utilaj

V.LUCRĂRI DE :

A)INTERCALĂRI ROBINEȚI DE CONCESIE

b) BLINDĂRI DE BRANȘAMENTE

c) REPUNERE IN FUNCȚIUNE A BRANȘAMENTULUI

MAISTRU	ADRESA	TIPUL INTERVENȚIEI	Personalul de execuție	Utilaj
Ms. Pop	Str. Steluței nr. 5	Blindat branșament	Hodiș, Lingurar Fl., Căuș	

VI. LUCRĂRI DE REFACERE

MAISTRU	ADRESA	TIPUL INTERVENȚIEI	MATERIALUL CU CARE SE FACE	PERSONAL DE EXECUȚIE	Utilaj
Ms. Pop	Str. Treboniu Laurian nr. 11, Făcliei – mănăstire, B. Șt. Delavrancea nr. 1, B.	Refacere cu beton	Beton C18/22,5	Creț, Hendrea, Onița, Varga	Buldoexcavator OR-176, Basculantă BH-

	Șt. Delavrancea nr. 6			45-RAO
--	-----------------------	--	--	--------

VII. LUCRĂRI EXECUTATE PRIN CONTRACT CU PMO:

a) INTREȚINERE, EXPLOATARE CIȘMELE PUBLICE

b) INTREȚINERE, EXPLOATARE FĂNTÂNI ARTEZIENE

c) INTREȚINERE, EXPLOATARE INSTALAȚII IRIGAT SPAȚII VERZI

MAISTRU	ADRESA	TIPUL INTERVENTIEI	PERSONAL DE EXECUȚIE	Utilaj
Sing. Scheiner	B-dul Dacia – scuar, Calea Borșului	Scoatere din funcțiune sistem de irigare	Barabas, Dubovan, Rotar, Avram	

CALITATE:

a) ASIGURAREA PRESIUNII MINIME IN PUNCTUL DE BRANȘARE

b) DEBITUL DE APA MINIM ASIGURAT

c) FURNIZAREA APEI LA PARAMETRII DE CALITATE

MAISTRU	ADRESA	TIPUL INTERVENTIEI	Personalul de executie	Utilaj
Ms. Pop	Str. Titus Popovici nr. 22	Montat reductor presiune	Szekely V., Madaș	
Sing. Scheiner	Mal Drept	Verificat hidranți	Szekely G., Torok, Doroghi	

SECTOR CONTORIZARE

PLAN DE LUCRU PE ZIUA DE – 20 -11 - 2017

Echipa BH-65-RAO-Ciontos Gh,Miclaus Fl

Blocuri

**Echipa BH- 26-CAO –Czegenyi Ferii , Dimoftiu Adi
-Seichei Costica, Nagyi David**

Str.Beiusului nr. 1-41 Str. Facliei nr. 18/B-62/F
Str. Izvorului nr. 66

Echipa BH-28-RAO-Purge Doru, Avram Gelu

Str. Mediasului nr. 20 Str. George Bacaloglu nr. 57
Str. Olarilor nr. 3 Str. J.Gyulai nr. 22
Str. Calea Clujului nr. 113

Echipa BH-31-RAO Dunca D-tru,Dimoftiu Cristi

Str. D.Cantemir nr. 64-68 Str. Stelutei nr. 5-5/1
Str. Simion Barnutiu nr 2-20/A

Echipa BH-74-RAO- Mladin Gh.Osvald Petru

Cart.Grigorescu
SH 841

Echipa BH-17-CAO -Berinde Florin, Bungau Radu,Berinde Alex

Sanmartin Str. Rampei nr.2
Str. Barcaului –Magazie Str. D.Zamfirescu nr. 3
Str. Tuberozelor nr. 15