

## **Interventii Retea Apa - 21.02.2018**

### **Adresa**

ANA IPATESCU NR.11  
BARCAULUI NR.37  
BRANULUI  
BULEVARDUL DACIA BL D9  
BULEVARDUL DECEBAL BL.D88 SC.B  
COZIEI COZIEI / ION VIDU  
DOINA BL. PC80  
NISTRULUI NR.37  
NUFARULUI - BISERICUTA  
OGORULUI  
OLTENIEI NR.90  
ROMER FLORIS NR. 17  
SALCIEI NR.9  
SIRUL CANONICILOR NR.6  
STRUGURILOR NR.12  
TRAIAN LALESCU BL. D29  
VALCELELOR NR.23  
VASILE ALECSANDRI  
VASILE CONTA BL.PB10  
VASILE CONTA BL.PC125  
VASILE CONTA BL PB 106

### **Detalii**

REFACEREA ZONEI AFECTATE ÎN URMA INTERVENTIILOR LA RETELE DE APA  
BLINDAT BRANSAMENT DE APA  
DEVIAT RETELE APA  
SPALAT RETEA ÎN VEDEREA ASIGURARII PARAMETRILOR DE CALITATE A APEI  
SPALAT RETEA ÎN VEDEREA ASIGURARII PARAMETRILOR DE CALITATE A APEI  
REFACEREA ZONEI AFECTATE ÎN URMA INTERVENTIILOR LA RETELE DE APA  
SPALAT RETEA ÎN VEDEREA ASIGURARII PARAMETRILOR DE CALITATE A APEI  
REPARAT CONDUCTA DE DISTRIBUTIE APA  
REFACEREA ZONEI AFECTATE ÎN URMA INTERVENTIILOR LA RETELE DE APA  
VERIFICAT RETELE DE DISTRIBUTIE APA  
REPARAT BRANSAMENT DE APA  
REPARAT BRANSAMENT DE APA  
REPARAT BRANSAMENT DE APA  
REFACEREA ZONEI AFECTATE ÎN URMA INTERVENTIILOR LA RETELE DE APA  
REFACEREA ZONEI AFECTATE ÎN URMA INTERVENTIILOR LA RETELE DE APA  
REFACEREA ZONEI AFECTATE ÎN URMA INTERVENTIILOR LA RETELE DE APA  
REFACEREA ZONEI AFECTATE ÎN URMA INTERVENTIILOR LA RETELE DE APA  
VERIFICAT BRANSAMENTE  
SPALAT RETEA ÎN VEDEREA ASIGURARII PARAMETRILOR DE CALITATE A APEI  
SPALAT RETEA ÎN VEDEREA ASIGURARII PARAMETRILOR DE CALITATE A APEI  
SPALAT RETEA ÎN VEDEREA ASIGURARII PARAMETRILOR DE CALITATE A APEI