

## Interventii Retea Apa - 25.06.2018

### Adresa

1 PARC PETOFI  
1 PARC SALCA  
BEIUSULUI  
BULEVARDUL DECEBAL BL.24  
BUZAULUI nr.2B  
CAISILOR NR.8B  
COLINELOR NR.158  
DOBROGEANU GHEREA nr.22  
EFREM BENIAMIN nr.14  
GALA GALACTION  
GHEORGHE DOJA nr.123B  
JEAN JAURES  
LUGOJULUI /ANATOLE FRANCE  
MACULUI /Bihorului  
MADACH IMRE  
NOJORIDULUI NR.19/F  
NOJORIDULUI NR.35  
OGORULUI MAG,BRICODEPOT  
PADURII nr.5H  
PARCUL TRAIAN NR.2  
PIATA 1 DECEMBRIE bl.27C  
PIATA NUCETULUI NR.2A, BL.PB2A,  
PIATA UNIRII  
PRIVIGHETORII NR.54,14  
PRIVIGHETORII  
SOFIEI nr.22  
SPLAIUL CRISANEI BL.C11, SC.A  
TUDOR VLADIMIRESCU nr.16

### Detalii

REPARAT CAPAC CAMIN VANA  
REPARAT SISTEM DE IRIGAT  
REVIZIE HIDRANTI  
REPARAT BRANSAMENT DE APA  
REPARAT BRANSAMENT DE APA  
REPARAT BRANSAMENT DE APA  
REPARAT BRANSAMENT DE APA  
REVIZIE HIDRANTI DE INCENDIU  
REPARAT BRANSAMENT DE APA  
REVIZIE HIDRANTI  
REPARAT BRANSAMENT DE APA  
REVIZIE HIDRANTI  
REFACEREA ZONEI AFECTATE ÎN URMA INTERVENTIILOR LA RETELE DE APA  
REPARAT VANA  
REPARAT CISMEA PUBLICA  
REFACEREA ZONEI AFECTATE ÎN URMA INTERVENTIILOR LA RETELE DE APA  
REFACEREA ZONEI AFECTATE ÎN URMA INTERVENTIILOR LA RETELE DE APA  
CURATAT CAMIN CONTOR  
REPARAT VANA  
MASURAT PRESIUNE  
REPARAT SISTEM DE IRIGAT  
REPARAT BRANSAMENT DE APA  
REPARAT SISTEM DE IRIGAT  
REFACEREA ZONEI AFECTATE ÎN URMA INTERVENTIILOR LA RETELE DE APA  
REVIZIE HIDRANTI  
REPARAT BRANSAMENT DE APA  
VERIFICAT BRANSAMENTE  
SPALAT RETEA ÎN VEDEREA ASIGURARII PARAMETRILOR DE CALITATE A APEI