

Lucrari Planificate zilnic Sector Canal – 02 Aprilie 2012

MAL STANG

a)Curatat Guri de scurgere

Nr crt	Strada	Masini	Muncitori	Nr guri de scurgere	Raspunde
1	CET 2 -curatat GS	56rao Mierlut C	Daraban L ,Daraban G		Teh.Patcas A
2	Oct Goga,Lunga,C.A Roseti - curatat GS	66 rao Popovici	Bara,Teodoru ,Gal,		Teh.Patcas A
3	Principatele Unite,18,Tr Mosoiu 16,Tabacarilor 1 -curatat CM	29 rao Balaj I	Nagy, Demian		Teh.Patcas A

b)Desfundat canale :

Nr crt	Strada	Masini	Muncitori	Cine solicita	Raspunde
1	Mimozei Cantemir Clujului,Razboieni- curatat CM	BH-83-RAO-Lucaciu	Paul A	Reclamatie consumator	Ing Coldea E
2	Slegros-Ogorului,Tabacarilor - curatat CM +GS	BH-13 CAO-Vidican	Bohos	Reclamatie consumator	Ing Coldea E
3	Gen Mosoiu,P-tele Unite curatat GS + CM	BH-72-RAO-Tautu	Marchis	Reclamatie ,consumator	Ing Coldea E

c. Vidanjat retea canalizare menajera si pluviala si lucrari .

Nr crt	Strada	Masini	Muncitori	Cine solicita	Raspunde
1	Razboieni,CantemirTr Mosoiu,Costaforu ,Mimozei,Kogalniceanu -vid retea menaj	BH-54-RAO-Muresan	Lazau Cicas	Reclamatie consumatr	Ing Coldea E
2	Alparea 65,Calea Aradului,Calea Santandriuului,Cazaran Gylua - vid retea menaj	BH-09- Zglibont	Lazar	Reclamatie consumator	Ing Coldea E

d.Lucrari de reparatii canalizare menajera ,colector menajer,si camine de vizitare:

Nr .	Strada	Masini	Lucrari ce se executa	Muncitori	Raspunde
1	Mimozei 24-26	38 rao 25 roa	Rep canal colector menajer	Temciuc ,Burca,Budureanu	ing.Coldea E

e.Rep racord pluvial si Guri de scurgere –retea pluviala

Nr crt	Strada	Masini	Lucrari ce se executa	Muncitori	Raspunde
--------	--------	--------	-----------------------	-----------	----------

f. Refacere cu beton

Nr. crt	Strada	Masini	Lucrari ce se executa	Muncitori	Raspunde
1	Lugojului/Beiusului	38 rao	Refacere cu beton	Sala	ing.Coldea E
2	Apateului PB 103	38 rao	Refacere cu beton	Sziskai,	ing.Coldea E

Sef Mal Sting: **ing Coldea Eugen****MAL DREPT****a)Desfundat canale :**

Nr.crt	Strada	Masini	Muncitori	Cine solicita	Raspunde
--------	--------	--------	-----------	---------------	----------

1	Olteniei –stradal - curatat CM	BH-73-Chisvasi	Rotaru.I,	Reclamatie consumator	Ing Bonta
2	Alea Rogerius L1L2L23-G6,Cantonului Republicii - curatat CM	BH-12-Demian	Paul A	Reclamatie consumator	Ing Bonta

b)Lucrari de reparatii canalizare menajera,camine,

Nr.crt	Strada	Masini	Lucrari ce se executa	Muncitori	Raspunde:
1	Ana Ipatescu 19/A	45 rao	Montat rac nou	Oros, Ciarnau,Groza	Ms.Hamza

c)Reparati racord pluvial ,guri de scurgere –retea pluviala

Nr.crt	Strada	Masini	Lucrari ce se executa	Muncitori	Raspunde
--------	--------	--------	-----------------------	-----------	----------

d)Refacere cu beton

Nr.crt	Strada	Masini	Refacere cu beton	Muncitori	Raspunde
1	I.C.Bratianu 54	45 rao	Refacere cu beton	Fuzi,Buzas,Uivarosi	Ms.Hamza