

PROGRAM ZILNIC DE ACTIVITATE
în data de 12.04.2012
SECTOR REȚELE APĂ

I.LUCRARI DE REPARATII LA CONDUCTELE MAGISTRALE

MAISTRU	ADRESA	ZONA IN CARE ALIM. CU APA ESTE INTRERUPTA	TIPUL INTERVENTIEI	Utilaj

II.LUCRARI DE REPARATII LA CONDUCTELE DE DISTRIBUTIE

Ms.Filip	Abrudului nr. F.N.	Rep. C.P. Dn50	Paul, Hodis, Ferar, Lingurar	Basculanta Buldoexcavator
Ms. Pop	Caraiman/Lacrimioarelor	Rep. C.P. Dn100	Madas, Todor, Lingurar, Borbei	Basculanta Buldoexcavator
Ms. Pop	Paleului	Montat table indicatoare vane si hidranti	Chise, Luncan	

III.LUCRARI DE REPARATII LA BRANSAMENTE

MAISTRU	ADRESA	TIPUL INTERVENTIEI	Personal de executie	Utilaj
Ing. Bizgan	Ana Ipatescu nr.19	Reparat bransament	Biro, Curtu, Dororgi	-
Ms.Filip	Caisilor nr.3/B	Reparat bransament	Filip, Varga	-
Ms. Lazuran	C-tin Tanase nr.39	Reparat bransament	Mesaros, Moda, Szasz, Goina	Basculanta Buldoexcavator

IV.LUCRARI DE REPARATII LA HIDRANTII DE INCENDIU

MAISTRU	ADRESA	Personal de executie	TIPUL SI DIAM. HIDRANTULUI	Utilaj

V. LUCRARI DE :

- a) INTERCALARI, ROBINETI DE CONCESIE
- b) BLINDARI DE BRANSAMENTE
- c) REPUNERE IN FUNCTIUNE A BRANSAMENTULUI

MAISTRU	ADRESA	TIPUL INTERVENTIEI	Personalul de executie	Utilaj
Ms. Lazuran	Turzii	Reabilitare C.P. + bransamente	Berinde C., Onita, Hendre, Herbil, Popa, Hodisan	Basculanta Buldoexcavator

VI. LUCRARI DE REFACERE

MAISTRU	ADRESA	SUPRAFATA SI MATERIALUL CU CARE SE FACE	PERSONAL DE EXECUTIE
Ing. Palaghita Nicolae	V. Alecsandrii/P-ta Unirii, Moscovei nr.22, Postavaruilui nr.11	-	Szabo, Popescu Igna, Bente

VII. LUCRARI EXECUTATE PRIN CONTRACT CU PMO:

- a) INTRETINERE, EXPLOATARE CISMELE PUBLICE
- b) INTRETINERE, EXPLOATARE FANTANI ARTEZIENE
- c) INTRETINERE, EXPLOATARE INSTALATII IRIGAT SPATHI VERZI

MAISTRU	ADRESA	TIPUL INTERVENTIEI	Personal de executie	Utilaj
Ing. Bizgan	P-cul 1 Decembrie	Vopsit fantana artezian	Avram, Urdea D., Urdea Fl.	-

VIII. LUCRARI EXECUTATE IN VEDEREA ASIGURARII CONDITIILOR DE CALITATE:

- a) ASIGURAREA PRESIUNII MINIME IN PUNCTUL DE BRANSARE
- b) DEBITUL DE APA MINIM ASIGURAT
- c) FURNIZAREA APEI LA PARAMETRII DE CALITATE

Ms. Pop	Vagonului	Verificare presiune	Szekelyi, Cheregi
---------	-----------	---------------------	-------------------

PLANIFICARE SCHIMB CONTOARE MONITORIZARE

Echipa BH-65-RAO-Berinde Fl, Bungau R, Berinde Alex

Sanmartin

Str C-tin Noica nr 12

Str Iuliu Maniu nr 31

Echipa BH- 19-RAO-Czegenyi F, Dimoftiu C

Str I P Pincio nr 29

Str Paraului nr 1, 3

Str Camil Petrescu nr 31

Str I H Radulescu nr 4/A

Str Sibiului nr 11

Str Matei Corvin nr 40

Echipa BH-28-RAO-Purge D, Mihocas Fl

Osorhei

Echipa BH-31-RAO –Kerekes Cs, Dimoftiu A

Str Luminitei nr 1-14

Str Hategului nr 42/A

Str Gh Doja nr 1-179

Echipa BH-74-RAO-Mladin Gh, Miclaus Fl, Osvald P

Nojorid

Echipa BH-67-RAO- Garaj