

PROGRAM ZILNIC DE ACTIVITATE

în data de 03.08.2012

SECTOR REȚELE APĂ

I.LUCRARI DE REPARATII LA CONDUCTELE MAGISTRALE

MAISTRU	ADRESA	TIPUL INTERVENTIEI	Personal de executie	Utilaj
Ms. Pop	Borsului - CAS	Rep. C.P. Dn300	Szekelyi, Lingurar, Bocioc	Buldoexcavator Bascalanta

II.LUCRARI DE REPARATII LA CONDUCTELE DE DISTRIBUTIE

Ms. Pop	Olarilor	Intercalare C.P Dn110 cu CP. Dn100	Chise, Bocioc, Luncan	-
---------	----------	---------------------------------------	-----------------------	---

III.LUCRARI DE REPARATII LA BRANSAMENTE

MAISTRU	ADRESA	TIPUL INTERVENTIEI	Personal de executie	Utilaj
Ing. Laza	Furnicii nr.14	Reparat bransament	Nagy, Megyesi, Moda	Buldoexcavator Bascalanta
Ing. Laza	Atelierelor - Repcon	Rep. bransament	Gavris, Hendre, Onita	Buldoexcavator Bascalanta

IV.LUCRARI DE REPARATII LA HIDRANTII DE INCENDIU

MAISTRU	ADRESA	Personal de executie	TIPUL SI DIAM. HIDRANTULUI	Utilaj

V.LUCRARI DE :

- a) INTERCALARI, ROBINETI DE CONCESIE
- b) BLINDARI DE BRANSAMENTE
- c) REPUNERE IN FUNCTIUNE A BRANSAMENTULUI

MAISTRU	ADRESA	TIPUL INTERVENTIEI	Personalul de executie	Utilaj
Ms. Pop	Minerilor Bl.Pb88	Rep. robinet concesie	Dororghi, Rotar	Buldoexcavator Bascalanta
Ms. Pop	Onisifor Ghibu Bl.QB5	Rep. robinet concesie	Urdea D., Torjoc	-
Ms. Pop	Th Speranta Bl.Pb17	Rep. robinet concesie	Avram, Dororghi	Buldoexcavator Bascalanta

VI. LUCRARI DE REFACERE

MAISTRU	ADRESA	SUPRAFATA SI MATERIALUL CU CARE SE FACE	PERSONAL DE EXECUTIE
ing. Nicolae Palaghita	E. Necunoscut – Parc CAO, Gen. Praporgescu nr.13	-	Szabo, Popescu Igna, Bențe

VII. LUCRARI EXECUTATE PRIN CONTRACT CU PMO:

- a) INTRETINERE, EXPLOATARE CISMELE PUBLICE
- b) INTRETINERE, EXPLOATARE FANTANI ARTEZIENE
- c) INTRETINERE, EXPLOATARE INSTALATII IRIGAT SPATII VERZI

MAISTRU	ADRESA	TIPUL INTERVENTIEI	Personal de executie	Utilaj

Total utilaje: Bascalanta –2 si Buldoexcavator - 2

VIII. LUCRARI EXECUTATE IN VEDEREA ASIGURARII CONDITIILOR DE CALITATE:

- a) ASIGURAREA PRESIUNII MINIME IN PUNCTUL DE BRANSARE
- b) DEBITUL DE APA MINIM ASIGURAT
- c) FURNIZAREA APEI LA PARAMETRII DE CALITATE

Ing. Laza	Depozitelor nr.2	Verificare presiune	Berinde Gh.
-----------	------------------	---------------------	-------------

Sector Contorizare - ing. Iosif SZABO

PLANIFICARE SCHIMB CONTOARE MONITORIZARE

Echipa BH-65-RAO-Berinde Fl , Bungau R

Sanmartin
Str Borsului nr 32/I, Garaj

Str Gradinarilor nr 16-24
Str Apateului nr 22-46

Echipa BH- 19-RAO-Cioara Fl,Avram Gelu

Str D Zamfirescu nr 10
Str D Cantemir nr 46
Str Calea Aradului nr 2

Str Progresului nr 26
Str Matei Corvin nr 156

Echipa BH-28-RAO-Purge D, Mihocas Fl

Str Olarilor-Trecere pe retea noua -Sigilare

Echipa BH-31-RAO –Kerekes Cs, Dimoftiu A

Str Olarilor-Trecere pe retea noua-Sigilare

Echipa BH-74-RAO-Dunca D-tru ,Osvald P

SH 120, 875, 820

Echipa BH-67-RAO-Ciontos Gh, Mos Gh

Str Traian Vuia nr 3/3
Str Cimbrului nr 9
Str Gurghiului nr 65

Str Bihorului nr 19, 37/F
Str S Ede nr 16/8

Şef Secţie Reţele Apă
Ing. Edward HANDRA