

PROGRAM ZILNIC DE ACTIVITATE
în data de 14.02.2012
SECTOR REȚELE APĂ

I.LUCRARI DE REPARATII LA CONDUCTELE MAGISTRALE

MAISTRU	ADRESA	ZONA IN CARE ALIM. CU APA ESTE INTRERUPTA	TIPUL INTERVENTIEI	Utilaj

II.LUCRARI DE REPARATII LA CONDUCTELE DE DISTRIBUTIE

Ing. Laza	Sturzului/Al. Xenopol	Rep. C.P. Dn80	Binselean, Nagy, Balasz, Megyesi, Moda	Basculanta Buldoexcavator
-----------	-----------------------	----------------	--	---------------------------

III.LUCRARI DE REPARATII LA BRANSAMENTE

MAISTRU	ADRESA	TIPUL INTERVENTIEI	Personal de executie	Utilaj
Ms Filip	Vasile Alecsandrii nr.11	Reparat bransament	Paul, Hodis, Ferar, Lingurar	Basculanta Buldoexcavator
Ms. Lazuran	Almasului nr.16	Rep. bransament	Berinde Tr., Onita	Basculanta
Ms. Filip	Seleusului nr.12	Reparat bransament	Buzas, Oros, Jurca, Lup	Basculanta
Ms. Lazuran	N. Oalhus nr.12	Reparat bransament	Gavris, Ursu,	Basculanta
Ing. Laza	Iacobinilor nr.58	Dezghetat bransament	Mesaros, Goina, Szasz	Basculanta Buldoexcavator
Ing. Laza	T. Vladimirescu nr.58	Dezghetat bransament	Borsa, Moda	-

IV.LUCRARI DE REPARATII LA HIDRANTII DE INCENDIU

MAISTRU	ADRESA	Personal de executie	TIPUL SI DIAM. HIDRANTULUI	Utilaj

V.LUCRARI DE :

- a) INTERCALARI, ROBINETI DE CONCESIE
- b) BLINDARI DE BRANSAMENTE
- c) REPUNERE IN FUNCTIUNE A BRANSAMENTULUI

MAISTRU	ADRESA	TIPUL INTERVENTIEI	Personalul de	Utilaj

			executie	
--	--	--	-----------------	--

VI. LUCRARI DE REFACERE

MAISTRU	ADRESA	SUPRAFATA SI MATERIALUL CU CARE SE FACE	PERSONAL DE EXECUTIE
Ing. Palaghita Nicolae	Revizii scule si unelte	-	Szabo, Popescu Igna, Bențe
Ing. Bizgan	Nufarul I + II	Sarat vane si hidranti	Urdea Fl., Szekelyi, Avram
Ms. Pop	Episcopia Bihor	Sarat vane si hidranti	Szekelyi, Cheregi, Luncan, Lingurar, Bocioc

VII. LUCRARI EXECUTATE PRIN CONTRACT CU PMO:

- a) INTRETINERE, EXPLOATARE CISMELE PUBLICE**
- b) INTRETINERE, EXPLOATARE FANTANI ARTEZIENE**
- c) INTRETINERE, EXPLOATARE INSTALATII IRIGAT SPATII VERZI**

MAISTRU	ADRESA	TIPUL INTERVENTIEI	Personal de executie	Utilaj

VIII. LUCRARI EXECUTATE IN VEDEREA ASIGURARII CONDITIILOR DE CALITATE:

- a) ASIGURAREA PRESIUNII MINIME IN PUNCTUL DE BRANSARE**
- b) DEBITUL DE APA MINIM ASIGURAT**
- c) FURNIZAREA APEI LA PARAMETRII DE CALITATE**

Ing. Bizgan	SH 209 P-ta Bucuresti	Depistat pierderi	Curtu, Dororghii, Biro
-------------	-----------------------	-------------------	------------------------

PLANIFICARE SCHIMB CONTOARE MONITORIZARE

Echipa BH-65-RAO-Berinde Fl, Berinde Alex, Bungau R

Str Primariei nr 54
Str Republicii nr 11

Str Ogorului nr 3
Str Rampei nr 7

Echipa BH- 19-RAO-Czegenyi F, Dimoftiu C

Str Dobrogei nr 6
Str D Cantemir nr 88

Str V Alecsandri nr 3, 8
Str P-ta Unirii nr 2

Echipa BH-28-RAO-Purge D, Mihocas Fl

Str Facliei nr 3-45
Str Ghiocelilor nr 19

Echipa BH-31-RAO –Kerekes Cs, Dimoftiu A

Str Ciucului nr 2-18
Str Crangului nr 3-51
Str Matei Corvin nr 3-281

Echipa BH-74-RAO-Mladin Gh, Mos Gh

Str P Traian nr 1
SH 106, 110

Echipa BH-67-RAO-Cioara Fl, Osvald P

Str Teatrului nr 3
Str N Popovici nr 2/B
Str N Bolcas nr 22

Str Moldovei nr 14
Str Pionierilor nr 7