

**PROGRAM ZILNIC DE ACTIVITATE**  
**în data de 11.06.2012**  
**SECTOR REȚELE APĂ**

**I.LUCRARI DE REPARATII LA CONDUCTELE MAGISTRALE**

MAISTRU	ADRESA	TIPUL INTERVENTIEI	Personal de executie	Utilaj

**II.LUCRARI DE REPARATII LA CONDUCTELE DE DISTRIBUTIE**

Ms. Lazuran	Nufarului/Meiului	Rep. vana Dn100	Hodian, Onita, Popa	Basculanta
-------------	-------------------	-----------------	---------------------	------------

**III.LUCRARI DE REPARATII LA BRANSAMENTE**

MAISTRU	ADRESA	TIPUL INTERVENTIEI	Personal de executie	Utilaj
Ms. Filip	Colinelor nr.52	Rep. bransament	Paul, Jurca	Buldoexcavator Basculanta
Ms. Filip	Razboieni nr.14	Rep. bransament	Buzas, Filip, Ferar	Buldoexcavator Basculanta
Ms. Pop	Macului nr.10	Rep. bransament	Madas, Todor, Caus s., Lingurar	Basculanta
Ms. Pop	V. Draganului nr.26	Rep. bransament	Szeklyi, Borbei, Bocioc	Buldoexcavator Basculanta
Ing. Bizgan	Zambilelor nr.16	Rep. bransament	Binselean, Mesaros, Szasz	Buldoexcavator Basculanta

**IV.LUCRARI DE REPARATII LA HIDRANTII DE INCENDIU**

MAISTRU	ADRESA	Personal de executie	TIPUL SI DIAM. HIDRANTULUI	Utilaj

**V.LUCRARI DE :**

- a) INTERCALARI, ROBINETI DE CONCESIE
- b) BLINDARI DE BRANSAMENTE
- c) REPUNERE IN FUNCTIUNE A BRANSAMENTULUI

MAISTRU	ADRESA	TIPUL INTERVENTIEI	Personalul de executie	Utilaj

## **VI. LUCRARI DE REFACERE**

<b>MAISTRU</b>	<b>ADRESA</b>	<b>SUPRAFATA SI MATERIALUL CU CARE SE FACE</b>	<b>PERSONAL DE EXECUTIE</b>
Ing. Nicolae Palaghita	R. Ciorogariu nr.60, T. Vladimirescu nr.64, P-cul petofi/Pescarusului	-	Szabo, Popescu Igna, Bențe

## **VII. LUCRARI EXECUTATE PRIN CONTRACT CU PMO:**

**a) INTRETINERE, EXPLOATARE CISMELE PUBLICE**

**b) INTRETINERE, EXPLOATARE FANTANI ARTEZIENE**

**c) INTRETINERE, EXPLOATARE INSTALATII IRIGAT SPATII VERZI**

<b>MAISTRU</b>	<b>ADRESA</b>	<b>TIPUL INTERVENTIEI</b>	<b>Personal de executie</b>	<b>Utilaj</b>
Ing. Bizgan	E. Necunoscut – Parc CAO	Curata bazine	Biro, Curtu, Dororghii	-
Ing. Bizgan	P-cul 1 Decembrie	Curatat bazine	Urdea Fl., Torork, Rotar	-

## **VIII. LUCRARI EXECUTATE IN VEDEREA ASIGURARII CONDITIILOR DE CALITATE:**

**a) ASIGURAREA PRESIUNII MINIME IN PUNCTUL DE BRANSARE**

**b) DEBITUL DE APA MINIM ASIGURAT**

**c) FURNIZAREA APEI LA PARAMETRII DE CALITATE**

Ing. Bizgan	Sf. Ap. Andrei nr.26	Depistat pierderi	Chise, Luncan, Cheregi
-------------	----------------------	-------------------	------------------------

## **PLANIFICARE SCHIMB CONTOARE MONITORIZARE**

### **Echipa BH-65-RAO-Berinde Fl, Alex,Avram Gelu**

Str Gh Doja nr 29

Str D Zamfiresci nr 3

Str Tiglarilor nr 1, 2, 4

Str Muzicii nr 8

### **Echipa BH- 19-RAO-Dunca D-tru, Cioara Fl**

Str Borsului Km 7

Str Nufarului nr 31

Str Matei Corvin nr 71

Str Lunga nr 14

### **Echipa BH-28-RAO-Purge D, Mos Gh**

Str D Anghel nr 2-24

Str B-dul Stef cel Mare nr 3

Str Baraganului nr 10

Str Calea Adevaqrului nr 39/A, 126

### **Echipa BH-31-RAO –Kerekes CsDimoftiu C,Adi**

Str Avantului nr 8/A

Str T Vladimirescu nr 10

Str N Jiga nr 16/4

Str Republicii nr 75

### **Echipa BH-74-RAO Mladin Gh, Mihocas Fl, Miclaus Fl, Bungau R**

Nojorid-Les-Livada

### **Echipa BH-67-RAO- Ciontos Gh, Osvald**

SH -112,114,831