

PROGRAM ZILNIC DE ACTIVITATE
în data de 07.03.2012
SECTOR REȚELE APĂ

I.LUCRARI DE REPARATII LA CONDUCTELE MAGISTRALE

MAISTRU	ADRESA	ZONA IN CARE ALIM. CU APA ESTE INTRERUPTA	TIPUL INTERVENTIEI	Utilaj

II.LUCRARI DE REPARATII LA CONDUCTELE DE DISTRIBUTIE

Ms. Lazuran	Anatole France nr.74	Rep. C.P. Dn80	Berinde GH., Hendre, Herbil, Onita	Basculanta Buldoexcavator
Ing. Bizgan	Frunzei nr.2	Rep. CP Dn100	Paul, Jurca, Varga, Lingurar	Basculanta Buldoexcavator
Ing. Laza	Hategului/Lipovei	Rep. C.P. dn150	Nagy, Goina, Szasz	Basculanta Buldoexcavator

III.LUCRARI DE REPARATII LA BRANSAMENTE

MAISTRU	ADRESA	TIPUL INTERVENTIEI	Personal de executie	Utilaj
Ms. Pop	Cimbrului nr.4	Reparat bransamnet	Chise, Luncan, Caus S	Basculanta Buldoexcavator
Ms. Lazuran	Plugarilor nr.5	Rep. bransament	Berinde, Gavris, Popa	-
Ing. Laza	Meziadului nr.58	Rep. bransament	Borsa, alasz, Moda, Mesaros	Basculanta Buldoexcavator

IV.LUCRARI DE REPARATII LA HIDRANTII DE INCENDIU

MAISTRU	ADRESA	Personal de executie	TIPUL SI DIAM. HIDRANTULUI	Utilaj
Ing. Bizgan	SH 101 Aluminei 875	Biro, Dororgh, Rotar	Rep. hidrant suprateran	-

V.LUCRARI DE :

- a) INTERCALARI, ROBINETI DE CONCESIE
- b) BLINDARI DE BRANSAMENTE
- c) REPUNERE IN FUNCTIUNE A BRANSAMENTULUI

MAISTRU	ADRESA	TIPUL INTERVENTIEI	Personalul de executie	Utilaj

Ing. Bizgan	B-dul Dacia Bl.AN52	Rep. rob. concesie	Biro, Dororghi, Rotar	-
-------------	---------------------	--------------------	-----------------------	---

VI. LUCRARI DE REFACERE

MAISTRU	ADRESA	SUPRAFATA SI MATERIALUL CU CARE SE FACE	PERSONAL DE EXECUTIE
Ing. Palaghita Nicolae	M. Kogalniceanu nr.60, N. Olahus nr.12, Tepes Voda nr.29	-	Szabo, Popescu Igna, Bențe

VII. LUCRARI EXECUTATE PRIN CONTRACT CU PMO:

- a) INTRETINERE, EXPLOATARE CISMELE PUBLICE**
- b) INTRETINERE, EXPLOATARE FANTANI ARTEZIENE**
- c) INTRETINERE, EXPLOATARE INSTALATII IRIGAT SPATII VERZI**

MAISTRU	ADRESA	TIPUL INTERVENTIEI	Personal de executie	Utilaj

VIII. LUCRARI EXECUTATE IN VEDEREA ASIGURARII CONDITIILOR DE CALITATE:

- a) ASIGURAREA PRESIUNII MINIME IN PUNCTUL DE BRANSARE**
- b) DEBITUL DE APA MINIM ASIGURAT**
- c) FURNIZAREA APEI LA PARAMETRII DE CALITATE**

Ing. Bizgan	Nufarului SH875	Depistat pierderi	Urdea D., Urdea Fl. Torok, Torjoc
Ing. Laza	Primariei nr.39	Verificat presiune	Binselean

PLANIFICARE SCHIMB CONTOARE MONITORIZARE

Echipa BH-65-RAO-Berinde Fl, Bungau R

Str D Gherea nr 10

Str Onestilor nr 1

Str Nufarului nr 12

Str Borsului -Garaj

Str Moldovei nr 7

Str D Zamfirescu nr 3

Echipa BH- 19-RAO-Czegenyi F, Dimoftiu C

Str Margaretei nr 1-15

Str M Kogalniceanu nr 71

Str Gh Doja nr 21

Str T Vladimirescu nr 30

Echipa BH-28-RAO-Purge D, Osvald P

Osorhei -Fughiu- Cheriu

Str Alex Sahia nr 13

Echipa BH-31-RAO –Berinde Alex, Dimoftiu A

Str Macului nr 2-10

Str Agronimului nr 2-31

Str Gutghiului nr 32

Str Matei Corvin nr 1-31

Echipa BH-74-RAO-Mladin Gh, Mos Gh

Nojorid-Les

Echipa BH-67-RAO-Cioara Fl,Osvald P

Str Cuza Voda nr 17-31

Str Razboieni nr 1-51

Str Primariei nr 7-21