

PROGRAM ZILNIC DE ACTIVITATE
în data de 27.09.2012
SECTOR REȚELE APĂ

I.LUCRARI DE REPARATII LA CONDUCTELE MAGISTRALE

MAISTRU	ADRESA	TIPUL INTERVENTIEI	Personal de executie	Utilaj

II.LUCRARI DE REPARATII LA CONDUCTELE DE DISTRIBUTIE

Ms. Pop	Americii/Spicului	Rep.vana dn100	Buzaș, Ferar, Oros	Buldoexcavator Basculanta
---------	-------------------	----------------	--------------------	------------------------------

III.LUCRARI DE REPARATII LA BRANSAMENTE

MAISTRU	ADRESA	TIPUL INTERVENTIEI	Personal de executie	Utilaj
Ms. Pop	Pandurilor nr.3, 17	Rep. bransament	Creț, Lup	
Ms.Pop	Negoiului nr.10, 14	Rep. bransament	Madaș, Căuș	Buldoexcavator Basculanta
Ms.Pop	M.Corvin nr.97	Rep. bransament	Szekely, Bocioc, Lingurar	Basculanta
Ms.Pop	M.Corvin nr.99	Rep. bransament	Szekely, Bocioc,	
Ing.Bîzgan	Lacul Roșu Bl.AN79	Rep. bransament	Biro, Torjoc	
Ing.Bîzgan	Câmpului nr.8	Rep.bransament	Mălan, Filip	

IV.LUCRARI DE REPARATII LA HIDRANTII DE INCENDIU

MAISTRU	ADRESA	Personal de executie	TIPUL SI DIAM. HIDRANTULUI	Utilaj

V.LUCRARI DE :

- a) INTERCALARI, ROBINETI DE CONCESIE
- b) BLINDARI DE BRANSAMENTE
- c) REPUNERE IN FUNCTIUNE A BRANSAMENTULUI

MAISTRU	ADRESA	TIPUL INTERVENTIEI	Personalul de executie	Utilaj

Ing.Bizgan	Seleuşului nr.34	Rebransare imobil	Hodişan, Hendre, Oniţa	Basculanta
------------	------------------	-------------------	------------------------	------------

VI. LUCRARI DE REFACERE

MAISTRU	ADRESA	SUPRAFATA SI MATERIALUL CU CARE SE FACE	Personalul de executie	Utilaj
Ing. Laurentiu DANSA	Aleea Călinului Bl.Q6 Sc.D – fixare capac pe cămin, N.Bolcaş nr.44, Haţegului nr.63	Beton C18/22,5	Szabo, Popescu Igna, Benţe	Basculantă

VII. LUCRARI EXECUTATE PRIN CONTRACT CU PMO:

- a) INTRETINERE, EXPLOATARE CISMELE PUBLICE**
b) INTRETINERE, EXPLOATARE FANTANI ARTEZIENE
c) INTRETINERE, EXPLOATARE INSTALATII IRIGAT SPATII VERZI

MAISTRU	ADRESA	TIPUL INTERVENTIEI	Personalul de executie	Utilaj
Ing.Bizgan	Dragos – Voda – semafoare	Extindere branşament nou pentru udat spaţii verzi	Biro, Curtu, Rotar, Avram, Borşa, Sasz, Mesaroş	Buldoexcavator Basculanta

VIII. LUCRARI EXECUTATE IN VEDEREA ASIGURARII CONDITIILOR DE CALITATE:

- a) ASIGURAREA PRESIUNII MINIME IN PUNCTUL DE BRANSARE**
b) DEBITUL DE APA MINIM ASIGURAT
c) FURNIZAREA APEI LA PARAMETRII DE CALITATE

MAISTRU	ADRESA	TIPUL INTERVENTIEI	Personalul de executie	Utilaj
Ms. Pop	Crişului nr.9	Depistat pierderi pe reţea	Chişe, Luncan, Borbei	-

PLANIFICARE SCHIMB CONTOARE MONITORIZARE

PLAN DE LUCRU PE ZIUA DE -27-09-2012

Echipa BH-65-RAO-Berinde Fl , Bungau R, Avram G

Sanmartin
Str Iacobinilor nr 10-20

Str Izvorului nr 1-79
Str Depoului nr 17

Echipa BH- 19-RAO-Ghent P

Str N Grigorescu –Luare in evid
Str Ioa Alexi nr 2-28

Str Piatra Craiului nr 7
Str Santului nr 2-18

Echipa BH-28-RAO-Purge Doru, Mihocas Fl

Str Ion Bogdan nr 1-17
Str Cal;ea Clujului nr 9-29

**Echipa BH-31-RAO-Czegenyi Feri, Dimoftiu Cristi
Dimoftiu Adi, Kerekes Cs**

Str Sles Sahia nr 25-35
Str Petru Rares nr 14

Sttr P-ta Ignatie Darabant nr 12/A

Echipa BH-74-RAO-Berinde Alex, Mos Gh

Nojorid
Santandrei
Les
Livada

Echipa BH-67-RAO-Ciontos Gh, Miclus Fl

Str Adevarului nr 3-70
Str Beiusului nr 40