

**PROGRAM ZILNIC DE ACTIVITATE**

**în data de 06.06.2013**

**SECTIA REȚELE APĂ**

**I.LUCRARI DE REPARATII LA CONDUCTELE MAGISTRALE**

MAISTRU	ADRESA	TIPUL INTERVENTIEI	Personal de executie	Utilaj

**II.LUCRARI DE REPARATII LA CONDUCTELE DE DISTRIBUTIE**

MAISTRU	ADRESA	TIPUL INTERVENTIEI	Personal de executie	Utilaj
Ms.Pop	Călărașilor/Constructorilor	Reparat C.P.DN100	Chișe, Madaș, Borbei, Luncan	Buldoexcavator Basculantă
Ing.Bizgan	G.Bacaloglu în stația de autobuz	Reparat C.P.DN200	Hodișan, Hendre, Lingurar V.	
Ing.Bizgan	P-ța Tineretului nr.8 – Facultatea Agora	Reparat C.P.DN100	Hodiș, Lup, Ferar	Buldoexcavator Basculantă

**III.LUCRARI DE REPARATII LA BRANSAMENTE**

Ing.Laza	R.Kalman nr.39	Reparat bransament	Mesaroș, Goina	
Ing.Laza	Cloșca nr.5/A	Reparat bransament	Binșelean, Moda	
Ing.Laza	Nufărului nr.16/Meiului	Reparat bransament	Gavriș, Chereji V.	
Ing.Laza	I.P.Pincio nr.11	Reparat bransament	Mălan	
Ing.Laza	Traian Goga nr.20/E	Reparat bransament	Berinde Ghe., Sasz, Herbil	Buldoexcavator Basculantă

**IV.LUCRARI DE REPARATII LA HIDRANTII DE INCENDIU**

MAISTRU	ADRESA	TIPUL SI DIAM. HIDRANTULUI	Personal de executie	Utilaj
Sing.Scheiner	Zona Velența	Verificat hidranți	Avram, Doroghi, Urdea D.	

**V.LUCRARI DE :**

**a)INTERCALARI, ROBINETI DE CONCESIE**

**b) BLINDARI DE BRANSAMENTE**

**c) REPUNERE IN FUNCTIUNE A BRANSAMENTULUI**

MAISTRU	ADRESA	TIPUL INTERVENTIEI	Personalul de executie	Utilaj

**VI. LUCRARI DE REFACERE**

MAISTRU	ADRESA	TIPUL INTERVENTIEI	MATERIALUL CU CARE SE FACE	PERSONAL DE EXECUTIE	Utilaj
Ing.Bizgan Ms.Pop	Sf.Ap.Andrei nr.3, Călimăneștilor nr.18, P- cul Petofi nr.22, Nistrului nr.47	Refacere cu beton	C18/22,5	Raț, Jurcă, Lingurar Fl., Berinde C., Ursu	Buldoexcavator Basculantă

**VII. LUCRARI EXECUTATE PRIN CONTRACT CU PMO:**

- a) INTRETINERE, EXPLOATARE CISMELE PUBLICE
- b) INTRETINERE, EXPLOATARE FANTANI ARTEZIENE
- c) INTRETINERE, EXPLOATARE INSTALATII IRIGAT SPATII VERZI

MAISTRU	ADRESA	TIPUL INTERVENTIEI	Personalul de executie	Utilaj

*Total utilaje: Basculantă – 3 si Buldoexcavator – 3*

**VIII. LUCRARI EXECUTATE IN VEDEREA ASIGURARII CONDITIILOR DE CALITATE:**

- a) ASIGURAREA PRESIUNII MINIME IN PUNCTUL DE BRANSARE
- b) DEBITUL DE APA MINIM ASIGURAT
- c) FURNIZAREA APEI LA PARAMETRII DE CALITATE

MAISTRU	ADRESA	TIPUL INTERVENTIEI	Personalul de executie	Utilaj

**Sector Contorizare - ing. Iosif SZABO**

*Ms. Ghent Petru*

**PLAN DE LUCRU PE ZIUA DE -06-06-2013**

**Echipa BH-65-RAO-Avram Gelu, Bungau R.**

Str. Lugojudului nr.2                      Str. Sf.Apostol Andrei nr.3  
Str. Calea Clujului nr.49                Str. Primariei nr. 5  
Str. Cap Musat nr.16/B                 Str. Nufarului nr.2

**Echipa BH- 19-RAO –Ghent Petru, Mos Ghe.**

Str.Podgoria nr. 11  
Str. I H Radulescu nr. 20  
Str. Fagetului nr 15

**Echipa BH-28-RAO- Purge Doru, Mihocas Fl.**

Str. Lucian Blaga nr. 19/28  
Str. Vladeasa nr.2-66  
Str. Onestilor nr.24

**Echipa BH-31-RAO- Dunca D-tru, Dimoftiu Cristian**

Str.R. Ciorogariu nr. 66-18  
Str. Dunarea nr. 2-20  
Str. Cometei nr. 2-10

**Echipa BH-74-RAO-Mladin Ghe., Osvald Petrica**

Str. Robert Owen nr. 15  
SH-868,840,514

**Echipa BH-67-RAO-**

Garaj