

**PROGRAM ZILNIC DE ACTIVITATE**  
**în data de 09.12.2013**  
**SECȚIA REȚELE APĂ**

**Sector Rețele Apă**

**I.LUCRARI DE REPARATII LA CONDUCTELE MAGISTRALE**

MAISTRU	ADRESA	TIPUL INTERVENTIEI	Personal de executie	Utilaj

**II.LUCRARI DE REPARATII LA CONDUCTELE DE DISTRIBUTIE**

MAISTRU	ADRESA	TIPUL INTERVENTIEI	Personal de executie	Utilaj
Ing.Bîzgan	Gheorghe Doja – Pod CFR	Reparat vană DN150	Creț, Hodișan, Varga	

**III.LUCRARI DE REPARATII LA BRANSAMENTE**

Ing.Bîzgan	Piatra Craiului nr.40	Montat reductor de presiune	Hodiș, Paul, Oros	
Ms.Pop	Viilor nr.20/D, 20/E, 20/F	Montat 3 buc reductoare de presiune	Szekely V.	
Ms.Pop	Rimanoczy Kalman nr.6	Înlocuit branșament	Berinde C., Luncan, Borbei	
Ms.Pop	George Enescu nr.48	Reparat branșament	Todor, Ursu	
Ing.Laza	Matei Basarab nr.2 – 4	Branșament nou	Nagy, Megyeși, Moda, Balasz	Buldoexcavator Basculantă
Ing.Laza	Zlatnei nr.8	Reparat branșament	Berinde Ghe., Herbil	

**IV.LUCRARI DE REPARATII LA HIDRANTII DE INCENDIU**

MAISTRU	ADRESA	TIPUL SI DIAM. HIDRANTULUI	Personal de executie	Utilaj

**V.LUCRARI DE :**

- a) INTERCALARI, ROBINETI DE CONCESIE
- b) BLINDARI DE BRANSAMENTE
- c) REPUNERE IN FUNCTIUNE A BRANSAMENTULUI

MAISTRU	ADRESA	TIPUL INTERVENTIEI	Personalul de executie	Utilaj

## **VI. LUCRARI DE REFACERE**

<b>MAISTRU</b>	<b>ADRESA</b>	<b>TIPUL INTERVENTIEI</b>	<b>MATERIALUL CU CARE SE FACE</b>	<b>PERSONAL DE EXECUTIE</b>	<b>Utilaj</b>
Ms.Pop	W.Shekespeare nr.10	Refacere cu beton	Balast	Chereji E., Filip, Madaş, Lingurar Fl., Căuş, Bocioc	Buldoexcavator Basculantă

## **VII. LUCRARI EXECUTATE PRIN CONTRACT CU PMO:**

**a)INTRETINERE, EXPLOATARE CISMELE PUBLICE**

**b) INTRETINERE, EXPLOATARE FANTANI ARTEZIENE**

**c) INTRETINERE, EXPLOATARE INSTALATII IRIGAT SPATII VERZI**

<b>MAISTRU</b>	<b>ADRESA</b>	<b>TIPUL INTERVENTIEI</b>	<b>Personalul de executie</b>	<b>Utilaj</b>

## **VIII. LUCRARI EXECUTATE IN VEDEREA ASIGURARII CONDITIILOR DE CALITATE:**

**a)ASIGURAREA PRESIUNII MINIME IN PUNCTUL DE BRANSARE**

**b) DEBITUL DE APA MINIM ASIGURAT**

**c) FURNIZAREA APEI LA PARAMETRII DE CALITATE**

<b>MAISTRU</b>	<b>ADRESA</b>	<b>TIPUL INTERVENTIEI</b>	<b>Personalul de executie</b>	<b>Utilaj</b>
Ing.Laza (Biro)	Nufărului Bl.AN76, Războieni - TCLO	Verificat și înlocuit sistem de spălare	Biro, Toroc	
Ing.Laza (Biro)	Grădinarilor Bl.X15/A, X18 Sc.C, Borsecului Bl.Z2	Verificat și înlocuit sistem de spălare	Urdea D., Urdea Fl., Avram	
Ing.Bizgan	Ghe.Doja, Piatra Craiului, Louis Pasteur	Sărat vane și hidranți	Lingurar V., Onița	
Ing.Laza	Lucian Blaga nr.31	Măsurat presiune	Borșa	

## PLAN DE LUCRU PE ZIUA DE -09-12-2013

### **Echipa BH-65-RAO-Ciontos Gh, Miclaus FI**

Str. Coziei nr. 9-5  
Str.Magnoliei nr.7  
Str.Matei Corvin nr.115

### **Echipa BH- 19-RAO –Czegenyi Feri, Dimoftiu Adi**

Parcul I.C.Bratianu nr.2-16  
Str.Petru Rares nr.5-19  
Str.Fagetului nr.3  
Str.Ion Heliade Radulescu nr.3-27

### **Echipa BH-28-RAO-Dunca D-tru, Mihocas FI**

St.rB.P.Hasdeu nr 2-19  
Str.Clopoteilor nr.5  
Str Henric Ibsen nr.5-17  
Str.Trotusului nr.12-29  
Str.Moliere nr 5

### **Echipa BH-31-RAO-Berinde Alex, Bungau R**

Str. Muntele Gaina nr 12  
Str Ghe Doja nr135-178  
Str.Facliei nr.32-39

### **Echipa BH-74-RAO-Mladin Ghe, Osvald P**

SH-116,610,104  
Grigorescu

### **Echipa BH-17-CAO- Berinde FI, Avram Gelu**

Str. Sanmartin  
Str.Ady Endre nr 76  
Str Parcul Traian nr 5-21  
Str Hortenziei nr 2-19