

**PROGRAM ZILNIC DE ACTIVITATE**  
**în data de 25.02.2013**  
**SECTIA REȚELE APĂ**

**I.LUCRARI DE REPARATII LA CONDUCTELE MAGISTRALE**

MAISTRU	ADRESA	TIPUL INTERVENTIEI	Personal de executie	Utilaj

**II.LUCRARI DE REPARATII LA CONDUCTELE DE DISTRIBUTIE**

MAISTRU	ADRESA	TIPUL INTERVENTIEI	Personal de executie	Utilaj
Ms.Pop	Sf.Apostol Andrei Bl. PC15/Carpați	Rep.C.P.DN150	Szekelyi V., Todor V., Borbei I., Luncan Tr.	Buldoexcavator Basculantă

**III.LUCRARI DE REPARATII LA BRANSAMENTE**

MAISTRU	ADRESA	TIPUL INTERVENTIEI	Personal de executie	Utilaj
Ing.Bîzgan	Aleșdului nr.24	Rep.branșament	Paul Ghe., Hodiș M., Varga Tr., Ferar Tr.	Buldoexcavator Basculantă
Ing.Laza	Trotușului nr.21	Rep.branșament	Borșa M., Moda I., Balasz I.	Basculantă
		Rep.branșament	Borșa M., Mesaroș V.	
Ing.Laza	Ion Ciordaș nr.10	Rep.branșament	Hodișan G., Herbil V., Onița Fl.	

**IV.LUCRARI DE REPARATII LA HIDRANTII DE INCENDIU**

MAISTRU	ADRESA	TIPUL SI DIAM. HIDRANTULUI	Personal de executie	Utilaj

**V.LUCRARI DE :**

- a) INTERCALARI, ROBINETI DE CONCESIE
- b) BLINDARI DE BRANSAMENTE
- c) REPUNERE IN FUNCTIUNE A BRANSAMENTULUI

MAISTRU	ADRESA	TIPUL INTERVENTIEI	Personalul de executie	Utilaj

## **VI. LUCRARI DE REFACERE**

<b>MAISTRU</b>	<b>ADRESA</b>	<b>TIPUL INTERVENTIEI</b>	<b>MATERIALUL CU CARE SE FACE</b>	<b>PERSONAL DE EXECUTIE</b>	<b>Utilaj</b>
Ms.Pop	Matei Corvin nr.112, Volga nr.9, C.Coposu – Perla, Bârsei/Traian Lalescu,	Refacere cu beton	Beton C18/22.5	Raț, Lingurar Fl., Bocioc Fl., Căuș S., Madaș I.	Basculantă

## **VII. LUCRARI EXECUTATE PRIN CONTRACT CU PMO:**

**a) INTRETINERE, EXPLOATARE CISMELE PUBLICE**

**b) INTRETINERE, EXPLOATARE FANTANI ARTEZIENE**

**c) INTRETINERE, EXPLOATARE INSTALATII IRIGAT SPATII VERZI**

<b>MAISTRU</b>	<b>ADRESA</b>	<b>TIPUL INTERVENTIEI</b>	<b>Personalul de executie</b>	<b>Utilaj</b>

## **VIII. LUCRARI EXECUTATE IN VEDEREA ASIGURARII CONDITIILOR DE CALITATE:**

**a) ASIGURAREA PRESIUNII MINIME IN PUNCTUL DE BRANSARE**

**b) DEBITUL DE APA MINIM ASIGURAT**

**c) FURNIZAREA APEI LA PARAMETRII DE CALITATE**

<b>MAISTRU</b>	<b>ADRESA</b>	<b>TIPUL INTERVENTIEI</b>	<b>Personalul de executie</b>	<b>Utilaj</b>
Sing.Scheiner	SH 101 – Str.Aluminei, B-dul Dacia, Slatinei	Verificat vane și cămine apometru	Szekelyi G., Toroc G., Urdea D., Urdea Fl., Biro G.	-
Ing.Bizgan	Cercului nr.4	Depistat pierderi pe rețea	Filip A., Creț A., Oros M.	-

