

**PROGRAM ZILNIC DE ACTIVITATE**  
**în data de 26.02.2013**  
**SECTIA REȚELE APĂ**

**I.LUCRARI DE REPARATII LA CONDUCTELE MAGISTRALE**

MAISTRU	ADRESA	TIPUL INTERVENTIEI	Personal de executie	Utilaj

**II.LUCRARI DE REPARATII LA CONDUCTELE DE DISTRIBUTIE**

MAISTRU	ADRESA	TIPUL INTERVENTIEI	Personal de executie	Utilaj
Ing.Laza	N.Olahus nr.31/C-tin Tănase	Rep.C.P.DN80	Hodișan G., Berinde C., Hendre Ghe., Onița Fl.	Buldoexcavator Basculantă

**III.LUCRARI DE REPARATII LA BRANSAMENTE**

MAISTRU	ADRESA	TIPUL INTERVENTIEI	Personal de executie	Utilaj
Ing.Bîzgan	Timotei Cipariu nr.21	Rep.branșament	Creț A., Oros M., Lingurar V.	Basculantă
Ing.Bizgan	Cercului nr.8	Rep.branșament	Filip A., Paul Ghe., Ferar Tr., Varga Tr.	Buldoexcavator Basculantă
Sing.Scheiner	Aluminei Bl.M2, Sc.B	Rep.branșament	Urdea Fl., Torjoc M., Avram O.	-
Ms.Pop	Drăgășanilor nr.12	Rep.branșament	Szekely V., Bocioc Fl., Borbei I.	Basculantă
Ing.Laza	Sirenei nr.7/B/Înfrățirii	Rep.branșament	Naghi I., Megheși D., Goina D.	-

**IV.LUCRARI DE REPARATII LA HIDRANTII DE INCENDIU**

MAISTRU	ADRESA	TIPUL SI DIAM. HIDRANTULUI	Personal de executie	Utilaj

**V.LUCRARI DE :**

- a) INTERCALARI, ROBINETI DE CONCESIE
- b) BLINDARI DE BRANSAMENTE
- c) REPUNERE IN FUNCTIUNE A BRANSAMENTULUI

MAISTRU	ADRESA	TIPUL INTERVENTIEI	Personalul de executie	Utilaj

## **VI. LUCRARI DE REFACERE**

<b>MAISTRU</b>	<b>ADRESA</b>	<b>TIPUL INTERVENTIE I</b>	<b>MATERIALUL CU CARE SE FACE</b>	<b>PERSONAL DE EXECUTIE</b>	<b>Utilaj</b>
Ms.Pop	Matei Corvin nr.112, Volga nr.9, Agronomului nr.1, B. Șt. Delavrancea nr.1	Refacere cu beton	Beton C18/22.5	Raț, Lingurar Fl., Căuș S., Madaș I.	Basculantă

## **VII. LUCRARI EXECUTATE PRIN CONTRACT CU PMO:**

**a) INTRETINERE, EXPLOATARE CISMELE PUBLICE**

**b) INTRETINERE, EXPLOATARE FANTANI ARTEZIENE**

**c) INTRETINERE, EXPLOATARE INSTALATII IRIGAT SPATII VERZI**

<b>MAISTRU</b>	<b>ADRESA</b>	<b>TIPUL INTERVENTIEI</b>	<b>Personalul de executie</b>	<b>Utilaj</b>

## **VIII. LUCRARI EXECUTATE IN VEDEREA ASIGURARII CONDITIILOR DE CALITATE:**

**a) ASIGURAREA PRESIUNII MINIME IN PUNCTUL DE BRANSARE**

**b) DEBITUL DE APA MINIM ASIGURAT**

**c) FURNIZAREA APEI LA PARAMETRII DE CALITATE**

<b>MAISTRU</b>	<b>ADRESA</b>	<b>TIPUL INTERVENTIEI</b>	<b>Personalul de executie</b>	<b>Utilaj</b>
Sing.Scheiner	SH 103 – Str.Șelimbărulei, Aleea Posada, Aleea Rogerius.	Verificat vane și cămine apometru	Szekelyi G., Toroc G., Curtu I., Rotar V.	-
Ing.Bîzgan	Petru Rareș – Facultatea de Mediu	Depistat pierderi pe rețea	Hodiș M., Jurcă P.	-
Sing.Scheiner	P-ța Nucetului – Cartierul Prima	Verificare presiune	Biro G., Doroghi Fl., Urdea D.	-

