

PROGRAM ZILNIC DE ACTIVITATE

în data de 26.03.2013

SECTIA RETELE APĂ

I.LUCRARI DE REPARATII LA CONDUCTELE MAGISTRALE

MAISTRU	ADRESA	TIPUL INTERVENTIEI	Personal de executie	Utilaj

II.LUCRARI DE REPARATII LA CONDUCTELE DE DISTRIBUTIE

MAISTRU	ADRESA	TIPUL INTERVENTIEI	Personal de executie	Utilaj
Ing.Bîzgan	Ec.Teodoroiu/Frunzei Ec.Teodoroiu/Juhasz Gyula	Închis apă pentru intercalare	Hodiş M., Varga Tr.	-

III.LUCRARI DE REPARATII LA BRANSAMENTE

Ing.Bîzgan	N.Paganini nr.12	Reparat branşament	Paul Ghe., Oniţa Fl., Hendre Ghe.	Basculantă
Ing.Bîzgan	Muntele Găina nr.9	Reparat branşament	Filip A., Oros M.	-
Ms.Pop	G.Bariţiu nr.7	Reparat branşament	Madaş I., Ferar Tr., Lingurar V.	-
Ing.Laza	Lugojului nr.20	Reparat branşament	Borşa M., Nagy I., Herbil V.	Buldoexcavator Basculantă
Ing.Laza	Caraşului nr.26	Reparat branşament	Binşelean M., Mesaroş V.	-
Ms.Pop	G.Bariţiu nr.1	Reparat branşament	Todor V., Căuş S., Lingurar V.	Buldoexcavator Basculantă
Sing.Scheiner	B-dul Dacia Bl.D3	Reparat branşament	Urdea Fl., Urdea D., Doroghi Fl.	-

IV.LUCRARI DE REPARATII LA HIDRANTII DE INCENDIU

MAISTRU	ADRESA	TIPUL SI DIAM. HIDRANTULUI	Personal de executie	Utilaj

V.LUCRARI DE :

a)INTERCALARI, ROBINETI DE CONCESIE

b) BLINDARI DE BRANSAMENTE

c) REPUNERE IN FUNCTIUNE A BRANSAMENTULUI

MAISTRU	ADRESA	TIPUL INTERVENTIEI	Personalul de executie	Utilaj

VI. LUCRARI DE REFACERE

MAISTRU	ADRESA	TIPUL INTERVENTIEI	MATERIALUL CU CARE SE FACE	PERSONAL DE EXECUTIE	Utilaj
Ing. Laza	Cloșca nr.3, G.Topârceanu nr.25, 21, Coriolan Hora nr.77, 85	Refacere cu beton	Beton C18/22,5	Raț T., Balazs I., Moda I., Sasz B.	Basculantă

VII. LUCRARI EXECUTATE PRIN CONTRACT CU PMO:

a)INTRETINERE, EXPLOATARE CISMELE PUBLICE

b) INTRETINERE, EXPLOATARE FANTANI ARTEZIENE

c) INTRETINERE, EXPLOATARE INSTALATII IRIGAT SPATII VERZI

MAISTRU	ADRESA	TIPUL INTERVENTIEI	Personalul de executie	Utilaj
Sing.Scheiner	Posada - atelier	Reparat și vopsit duze fântână arteziană P-cul 1 Decembrie	Avram O., Torjoc M., Rotar V.	-

VIII. LUCRARI EXECUTATE IN VEDEREA ASIGURARII CONDITIILOR DE CALITATE:

a)ASIGURAREA PRESIUNII MINIME IN PUNCTUL DE BRANSARE

b) DEBITUL DE APA MINIM ASIGURAT

c) FURNIZAREA APEI LA PARAMETRII DE CALITATE

MAISTRU	ADRESA	TIPUL INTERVENTIEI	Personalul de executie	Utilaj
Sing.Scheiner	B-dul Dacia Bl.C63	Verificat pierderi	Biro G., Toroc G.	
Sing.Scheiner	SH512 – Lăpușului, Cazaban	Verificat pierderi	Curtu I., Szekely G.	

PLAN DE LUCRU PE ZIUA DE -26-03-2013

Echipa BH-65-RAO-Berinde Florin , Avram Gelu, Bungau Radu

Sanmartin
Str. Miron Costin nr. 28

Str. Apateului nr. 13
Str. Grivitei nr. 2-26

Echipa BH- 19-RAO-Berinde Alexandru, Czegenyi Feri

Str.Carasului nr. 2-26
Str Furnicii nr. 28-36
Str. Podgoriei nr. 7-16

Echipa BH-28-RAO- Purge Doru, Mihocas Florin

Str. Margaretei nr. 27
Str. Poienitei nr.9-25

Str. Tileagdului nr. 17,19
Str. Trotusului nr. 2-20

Echipa BH-31-RAO-Kerekes Csaba, Dimoftiu A., Cioara Fl. Dimoftiu Cristian

Str.Brasovului nr.2-10
Str. Victor Babes nr. 7-15
Str.N.Jiga nr. 16-20

Echipa BH-74-RAO-Mladin Gheorghe, Osvald Petru, Mos Gheorghe

SH-106,123,911

Echipa BH-67-RAO-Ciontos Gheorghe, Miclaus Florian

Str. Santului nr. 8-298
Str. Gurghiului nr. 58-62

Str. Seleusului nr. 102-56
Str. Sofiei nr.33